



Volkswagen Caddy Maxi Kombi

EZ 10/2011 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 84.911km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Maxi Kombi [DE - Kb4 1.2 TSI EU5, Maxi, 2010 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WV2ZZZ2KZCX041561	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.911km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.604km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	780 
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Radstand 3006 mm
- Rücksitz geteilt
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht

- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: Belugablauf
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Antenne Außenspiegel links
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Service-Nachweis 8		Zusatzarbeiten - Werkstatt vom	
Durchgeführt wurde	ja	nein	
Ölwechsel-Service	☐	☐	Actuator (Vordrill) der Zylinder-Armaturen
in Verbut	☐	☐	Gewindestiftung beim Gedy (Druck)
Intervall-Service incl. Motorwechsel	☒	☐	Kraftstofffilter
in Verbut	☐	☐	Zahnriemen
Inspektions-Service	☒	☐	Zahnriemen: Spanndruck
Kontrollen auf Leck- schädigungen prüfen	☐	☐	Doppelkurbelgehäuse Gedy: Getriebeöl und ggf. Ölwanne
Bremssattelwechsel	☒	☐	Staub- und Pollerfilter
Längs- & Mähdrittwende	☐	☐	Zündkerzen
Datum: 17.09.24			Wasserpumpe / Öl
am Stand: 70604			Luftschleimzahl
Rechnungsnummer:			Papierteller beim Gedy (Druck)
Rechenungsprüfung	☐		
Kundenwunsch	☐		
Geben Sie auch auf dem Auftrag an (einmal ...)	☐		
Service durchgeführt von:			
Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG Zur Hängebrücke 11 27570 Bremerhaven		Längs- & Mähdrittwende	
Stempel des Vollkammer-Partner		Stempel des Vollkammer-Partner	

sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
 Wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

service-Nachrichte 7

Bearbeitung wurde

Übersicht-Service

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ zu reist
☐ Zusatzleistungen - Wechsel von
☐ Auktions-/Prüfung
☐ Leistungsänderung
☐ Dienstleistungs-
☐ Wechsel
☐ Kalkulation
☐ Zeiterfassung
☐ Zeiterfassung - Abrechnung
☐ Dienstleistungswechsel
☐ Gebühre und ggf. Zinsen
☐ Steuer- und Finanzen
☐ Zinsrechnung
☐ Haushaltsrechnung Dr.
☐ Luftverkehrs
☐ Papiergeld beim Geldy Dr. vor

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ Inspektion-Service
☒ Kasse und/oder Leasing
☐ schuldungslos prüfen
☐ Dienstleistungswechsel
☐ Langfristige Mietverträge
☒ Daten
☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ Kaufverhältnisse
☐ (Ebenen bitte auch auf dem
☐ Auftrag zusammen fassen)
☐ Service durch Agenten/ETZ ein

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband


☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Internat-Service
☐ und Mobilservice
☐ im Verband

☐ im Verband
☐ Intern



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)