



Renault Modus Cite

EZ 09/2005 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 73.522km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Modus Cite [DE - LimS5 1.2 16V, Cite, 2006 - 2007]		
Kategorie Limousine	FIN VF1JP0C0534520771	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 73.522km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.194km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	1900 
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach im Sitz vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Confort-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckklappe geteilt (Cityklappe)
- Außentemperaturanzeige
- Rücksitzbank verschiebbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- City-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Leseleuchte verstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Trommelbremse hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn



Sonderausstattung

- Fahrradträger (Velofix)
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Innenraumfilter: Pollenfilter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Zündkerzen ☒ Verschleiß ☒ Katalysator ☒

Empfohlene Arbeiten: 4.3.20 64950 km Öl + Filter 2LT Gelbe was

RENAULT Wartung

Stempel des RENAULT Betriebs

Datum: 7.8.18

Km-Stand: 62523

10.5.23 65928

Kontrolle gegen Durchrostung 0,87 614

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND!

JA ☐ NEIN ☐

Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten: 04.3.26 7194 Öl + Filter

Datum der Instandsetzung:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)