



Renault Espace Intens

EZ 05/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 178.478km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Espace Intens [DE - Van5 1.6 dCi 160 Energy EU6, Intens, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF1RFC00155713859	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.478km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	90 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	160 	Türe hinten rechts	285 
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	275 	Heckklappe	-
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Anti-Submarining-Airbag im Fond	• Antischlupfregelung (ASR)
• Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay	• Audiosystem 3D Sound by Arkamys
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel schwarz hochglänzend	• Bremsassistent
• Coming-Home-Lichtfunktion	• Eco Mode (Fahrmodusschalter)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control	• Fahrassistenz-System: Abstandswarner
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe (Sun-Protect)
• Frontscheibe Akustikglas	• Frontscheibe reflektierend

- | | |
|--|---|
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Luftdüsen im Fond | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Mittelkonsole | • Motor 1,6 Ltr. - 118 kW dCi Diesel FAP Energy |
| • Panorama-Frontscheibe | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben |
| • Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar | • Safety Plus-Paket |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheinwerfer Full-LED |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechan. verstellbar | • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Steckdose (12V-Anschluß) 3.Sitzreihe |
| • Sun Plus-Paket | • Tagfahrlicht LED |
| • Touchscreen (8,7 Zoll) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle | • USB-Ladeanschluß (2) inkl. AUX-Anschluß für 2.Sitzreihe |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Visio Plus-Paket |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Schiebedach elektrisch |
| • Reserverad als Notrad | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.05.2016	3333	BDQ90026 3	2	1	1184000	202
M1	AB		4857		1886	
VF1RFC00155713859		8	1675		1734	
RENAULT				80		
RFC			120	2471	2471	
JDZ			1240	1260		
ASAC0005000			1240	1260		
			74	3000	29	
ESPACE			2000	750	5	
RENAULT (F)			235/65 R17 (104)V			
Fz. 2 Pers. bel. 8 Spl.			235/65 R17 (104)V			
Schräghecklimousine						
715/2007*2015/45WEG			Schwarz		9	
EURO6:W/P/CL M, N11			02*2007/45*0470*03			
Diesel			19.11.2015		K	GM420517
0002	36VU	1598				
WW:AHK LT. EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrer­tür (Riss/Bruch)



Beifahrer­tür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)