



Kia Sorento Platinum Edition 4WD

EZ 07/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 95.711km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sorento Platinum Edition 4WD [DE - SUV5 2.2 CRDi EU6, Platinum Edition 4WD, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN KNAPH81BDG5209654	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.711km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 77.916km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	275 	Heckklappe	145
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktiv Matrix Display
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Abbiegelicht (Adaptives Kurvenlicht)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe geräuschedämmend
• Frontscheibe mit Wischerablagenheizung	• Frontscheibe Solar-Reflect
• Frontscheibe und Seitenscheiben wärmedämmend (Ausführung: Klimakomfort)	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäcksicherungsnetz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC	• Getriebe Automatik - (6-Stufen)
• Getränkehalter	• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
• Heckklappenöffnung elektr.	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Aluminium-Dekor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Kamerasystem Around View
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,2 Ltr. - 147 kW CRDi KAT
• Navigations-Paket	• Nebelscheinwerfer
• Panoramadach / Ausstelldach (Glas)	• Park-Assistent Intelligent Park Assist
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Aluminium
• Radstand 2780 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem Smart-Key	• Seitenairbag
• Seitenschutzleisten	• Seitenschutzleisten Chromoptik
• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbelüftung vorn
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Sound-System Infinity Premium
• Stau-/Ablagefach im Laderaumboden	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Subwoofer	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen verchromt	• Unterfahrschutz (Silber)
• Unterfahrschutz vorn	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• USB-Anschluss Mittelkonsole	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Wärmeschutzverglasung	• Xenon-Scheinwerfer
• Zeituhr (digital)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide	• Fahrassistent-System: Einpark-Assistent

- | | |
|--|---|
| • Einparkhilfe vorn | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS) | • Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung |
| • Rückfahrkamera | • Verstärker (Radio) |
| • Innenraumbeleuchtung LED | • Einparkhilfe vorn |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE STEEL | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














26.07.2016	8253	AFL000440	02	02	0147/03800	200
M1	AC		04780		1890	
KNAPHR1BDG5209654	6		1690		001917	002066
KIA				00100		
UM			0174		002510	002510
C5D24			01350		01450	
A63831			01350		01450	
			073		02860	072
			02000		0750	006
SORENTO			235/65R17	104H		
KIA MOTOR (ROK)			235/65R17	104H		
PS-7-PERS-BEP. B. 8-SPI.			235/65R17	104H		
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*136/2014W						
EURO6;W/P1/CT; M, N1 I			04*2007/46*0894*05			
DIESEL			14.08.2015	K	80704376	
0002	36WD	02199				
20-BIS 1695*STUPE PM 5 AB TAG-ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISS						
IONSKLASSE: 26.07.2016*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Kleber löst sich