



Opel Insignia Business Innovation 4x4

EZ 10/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 122.965km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Business Innovation 4x4 [DE - Kb5 2.0 CDTI 4x4 EU6, Business INNOVATION, 2017 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN W0VZT8EH6K1003791	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.965km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 209 PS (154 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.918km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 202g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)


Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	70	Heckklappe	120
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Abbiegelicht
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Feststellbremse elektrisch	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Frontkamera	• Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	• Heckklappenöffnung elektrisch
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenkrad heizbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Luftfeuchtesensor
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 154 kW CDTI	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Premium-Paket 2 / Leder perforiert	• Reifendruckwarner
• Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Sicht-Paket
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Voll-LED (IntelliLux)
• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	




Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Dachhimmel schwarz
• Diebstahlschutz für Räder (Felgenschloss)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	• Head-up-Display
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Pedale Aluminium
• Rückfahrkamera	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• Technologie-Paket Park & Go	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

6 Servicebestätigung

Service ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum 19.7.17 km 86705

Motoröl

Klasse: dexos1 ☒ dexos2 ☒

dexos1 Gen2 ☒

ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3 ☒

Viskosität 5 W 30

Gefährschutzh. Kühlfülligkeit -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktenbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfilterseits

☒ Kapselpneumen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vom / hinten

☒ Zündkerzen

Autobahn-Service-Partner
Leibniz-Service-Partner

Autobahn-Service-Partner

Autobahn-Service-Partner

Autobahn-Service-Partner

Autobahn-Service-Partner

Autobahn-Service-Partner

Service ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum 14.12.22 km 60580

Motoröl

Klasse: dexos1 ☒ dexos2 ☒

dexos1 Gen2 ☒

ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3 ☒

Viskosität 5 W 30

Gefährschutzh. Kühlfülligkeit -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktenbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfilterseits

☒ Kapselpneumen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vom / hinten

☒ Zündkerzen

Kfz Werkstatt Meinhard

Wahlberger Straße 15

71364 Winnenden

Telefon 07145 9598909

Mobile 0172 7 8521474

Service ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum 04.05.23 km 8580

Motoröl

Klasse: dexos1 ☒ dexos2 ☒

dexos1 Gen2 ☒

ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3 ☒

Viskosität 5 W 30

Gefährschutzh. Kühlfülligkeit -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktenbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfilterseits

☒ Kapselpneumen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vom / hinten

☒ Zündkerzen

Auto-Service-Partner

Auto-Service-Partner

Auto-Service-Partner

Auto-Service-Partner

Auto-Service-Partner

Auto-Service-Partner

Auto-Service-Partner

Auto-Service-Partner



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)




Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)