



BMW 218 d Sport Line

EZ 10/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 172.601km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d Sport Line [AT - Van5 218d EU6, Sport Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WBA2C11020V483298	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.601km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kerben	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)
Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	340 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	330 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	680 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	1000 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	290 	Heckklappe	150
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar

- | | |
|--|---|
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Sport Line |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht LED | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Armauflage vorn |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Außenspiegel-Paket | • Chrome-Line Exterieur |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Gepäckraumbeleuchtung | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Heckgepäckträger Vorbereitung | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Heckleuchten LED | • Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Ski-/Snowboardtasche | • Sportsitze vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Tagfahrlicht LED |
| • Variable Sportlenkung | • Österreich-Paket Plus |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)