



Mercedes-Benz A 180 BlueEfficiency

EZ 04/2016 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 107.374km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 BlueEfficiency [DE - LimS5 A 180 EU6, Style, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1760421J478187	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.374km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.508km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	1650 
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ

- | | |
|---|---|
| • Parameterlenkung | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperr |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot |
| • Ausstattungs-Paket: Business | • CD-Laufwerk |
| • Einstiegsleisten beleuchtet | • Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) |
| • Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent | • Fußmatten Velours |
| • Infotainment-System: Mercedes me connect | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Lenkrad (Leder) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Tempomat |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











25.04.2016	1313	DVE004779	2	01	90	/5000	202
M1	AC			4384			1780
WDD17604211478187	2			1455			1395
Mercedes-Benz				-	75		-
245 G				119	1935		1935
124GQ2				1005	930		-
OZAAA501				1005	930		-
-				74	3750		72
A 180				1200	695	5	-
Daimler (D)				205/55 R16 91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				205/55 R16 91H			
Kombilimousine				-			
715/2007*136/2014W				SCHWARZ		9/-	
EURO6;W;PI/CI; M, M1 I				e1*2001/116*0470*15			
Benzin				22.06.15		GZ157351	
0001	36W0	1595					
7.2/8.2:970 b.Ann.Betr.*0.1:1500 bis 8% Steig.*ww.AHK							
lt. EGTG*Fz 1st bei werkseitig montiert AHK u. ESP m. sp							
ez.fahrdyn.Stabli.Syst.f.Ann.Betr.f.Tempo 180 km/h gem.							
5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)