



Mercedes-Benz 200/220/250 CDI/BT/d lang

EZ 03/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 148.336km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 200/220/250 CDI/BT/d lang [AT - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, d lang, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WDF44781313277197	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.336km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 132.500km	Letzter Service am 12/2021
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	225 
Motorhaube	190 	Heckklappe	215 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Haltegriffe im Fond
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- PKW-Zulassung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außenspiegel asphärisch, beide
- BlueEfficiency-Paket
- Einstiegsleuchten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Original Fahrzeug Farbe: flintgrau metallic
- Radstand 3200 mm
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch 2-fach

- | | |
|--|---|
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Wärmeschutzverglasung |
| • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Bremssystem mit ABS+ASR |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gurtstraffer |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite |
| • PTC Heater | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht | • Partikelfilter |
| • Antriebsart: Heckantrieb | • Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen) |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablagenetz an Vordersitzlehne links | • Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts |
| • Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz) | • Design-Paket Interieur |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts | • Getränkehalter hinten |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Heckscheibe aufstellbar |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Innenausstattung: Zierteile Wellen Optik Anthrazit |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Intelligent Light System LED |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage |
| • Reserverad mit Wagenheber | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Paket Exterieur | • Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach | • Vorbereitung Navigationssystem Garmin MAP Pilot |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Dachreling (Aluminium eloxiert) | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Audiosystem Audio 20 mit Touchpad |

• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot	• Diebstahl-Warnanlage
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Komfort-Klimaautomatik Thermotronic
• Rückfahrkamera	• Heckleuchten LED
• Auflastung auf 3,1 t	• Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)