



Audi A4 Avant

EZ 02/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 164.455km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Attraction, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K6FA067628	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.455km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.012km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Ungleichmäßig
abgefahren

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(1 mm)

(1 mm)

(1 mm)

(1 mm)

Reifenschäden: Reifen sind ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	118	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	230	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	1000	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Karosserie: 4-türig
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosinus
- Tagfahrlicht

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Mythossschwarz Metallic



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sprachsteuerungs-System
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Infotainment-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Seitenairbag hinten
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audi music interface
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Heckleuchten LED


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

☐ 14 / Klein ☒ X Normalfußigkeit ☒ X Zündkerzen ☒ X Licht- und Poliermittel ☒ X Multigrade Öl ☒ X Zahnölen ☒ X Luftfilter ☒ X Kraftstofffilter ☒ X Halbleit. Öl ☒ X 15 trockn. Öl und Filter	14 / Klein ☒ X Normalfußigkeit ☒ X Zündkerzen ☒ X Licht- und Poliermittel ☒ X Multigrade Öl ☒ X Zahnölen ☒ X Luftfilter ☒ X Kraftstofffilter ☒ X Halbleit. Öl ☒ X 15 trockn. Öl und Filter	☐ 14 / Klein ☒ X Normalfußigkeit ☒ X Zündkerzen ☒ X Licht- und Poliermittel ☒ X Multigrade Öl ☒ X Zahnölen ☒ X Luftfilter ☒ X Kraftstofffilter ☒ X Halbleit. Öl ☒ X 15 trockn. Öl und Filter	☐ 14 / Klein ☒ X Normalfußigkeit ☒ X Zündkerzen ☒ X Licht- und Poliermittel ☒ X Multigrade Öl ☒ X Zahnölen ☒ X Luftfilter ☒ X Kraftstofffilter ☒ X Halbleit. Öl ☒ X 15 trockn. Öl und Filter
mmer 23 Co. KG	Kim Stand: 13.12.14 Rechnungnummer: 202500088 AS.0125	Kim Stand: 14.01.15 Rechnungnummer: 202500088 AS.0125	Kim Stand: 14.01.15 Rechnungnummer: 202500088 AS.0125
Service durchgeführt von: Autohaus Egon Baumhoff GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Hagener Straße 68 57368 Lennestadt Telefon (02723) 96-67-66 Telefon (02723) 96-67-10 E-Mail: info@baumhoff.de Internet: www.baumhoff.de Betriebsnummer 124 0064	Service durchgeführt von: Autohaus Egon Baumhoff GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Hagener Straße 68 57368 Lennestadt Telefon (02723) 96-67-66 Telefon (02723) 96-67-10 E-Mail: info@baumhoff.de Internet: www.baumhoff.de Betriebsnummer 124 0064	Service durchgeführt von: Autohaus Egon Baumhoff GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Hagener Straße 68 57368 Lennestadt Telefon (02723) 96-67-66 Telefon (02723) 96-67-10 E-Mail: info@baumhoff.de Internet: www.baumhoff.de Betriebsnummer 124 0064	Service durchgeführt von: Autohaus Egon Baumhoff GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Hagener Straße 68 57368 Lennestadt Telefon (02723) 96-67-66 Telefon (02723) 96-67-10 E-Mail: info@baumhoff.de Internet: www.baumhoff.de Betriebsnummer 124 0064
Co. KG	Mobilitätspartner bis: Anzeige Service Autohaus Egon Baumhoff GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Hagener Straße 68 57368 Lennestadt Telefon (02723) 96-67-66 Telefon (02723) 96-67-10	Mobilitätspartner bis: Anzeige Service Autohaus Egon Baumhoff GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Hagener Straße 68 57368 Lennestadt Telefon (02723) 96-67-66 Telefon (02723) 96-67-10	Mobilitätspartner bis: Anzeige Service Autohaus Egon Baumhoff GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Hagener Straße 68 57368 Lennestadt Telefon (02723) 96-67-66 Telefon (02723) 96-67-10

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)