



Mercedes-Benz C 220 CDI

EZ 07/2007 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 232.356km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 CDI [DE - Lim4 C 220 CDI EU4, Avantgarde, 2007 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040081F036374	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 232.356km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Felgen verschürft



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	140	Heckklappe	180 
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Schleifgeräusch bei Rückwärtsfahren.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 2,2 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













31.07.2007	0999	BDY00023 D	2	1	125/3800	228
M1	AA		4581-4586		1770-1782	
WDD2040081F036374	5		1429-1447	1447	-	1605
MERCEDES-BENZ				75		
204			177	2090		2090
H00MK0			1010	1110		
SZAAA501			1010	1110		
C 220 CDI			80	2850		71
DAIMLERCHRYSLER (D)			1800	750		5
Fz z Pers bef b 8 Spl			225/45 R17 91W			
Limousine			225/45 R17 91W			
70/220*2006/96B			Grav.			7
EURO 4			a1*2001/116*0431*02			
Diesel			23.05.2007			VX682905
0002	0462	2148				
7.2/8.2.1150 B ANH.BETR.*WW.AHK.LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG E						
RSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 31.07.2007*						

Ablauf Res:

Fahrzeug außer Betrieb
gesetzt durch die Zulassungsbehörde
der Stadt Neumarkt i. d. OPf.

Landratsamt Neumarkt i. d. OPf.
Zulassungsbehörde
82318 Neumarkt i. d. OPf.

Unterschrift:

781

Definition der Fehler:

1. Rostschaden
2. Beschädigung des Motors
3. Beschädigung des Getriebes
4. Beschädigung der Achsen
5. Beschädigung der Bremsen
6. Beschädigung der Lichtanlage
7. Beschädigung der Karosserie
8. Beschädigung der Elektrik
9. Beschädigung der Reifen
10. Beschädigung der Scheiben
11. Beschädigung der Fenster
12. Beschädigung der Türen
13. Beschädigung der Stoßdämpfer
14. Beschädigung der Federung
15. Beschädigung der Lenkung
16. Beschädigung der Nockenmechanik
17. Beschädigung der Ventile
18. Beschädigung der Ventile
19. Beschädigung der Ventile
20. Beschädigung der Ventile
21. Beschädigung der Ventile
22. Beschädigung der Ventile
23. Beschädigung der Ventile
24. Beschädigung der Ventile
25. Beschädigung der Ventile
26. Beschädigung der Ventile
27. Beschädigung der Ventile
28. Beschädigung der Ventile
29. Beschädigung der Ventile
30. Beschädigung der Ventile
31. Beschädigung der Ventile
32. Beschädigung der Ventile
33. Beschädigung der Ventile
34. Beschädigung der Ventile
35. Beschädigung der Ventile
36. Beschädigung der Ventile
37. Beschädigung der Ventile
38. Beschädigung der Ventile
39. Beschädigung der Ventile
40. Beschädigung der Ventile
41. Beschädigung der Ventile
42. Beschädigung der Ventile
43. Beschädigung der Ventile
44. Beschädigung der Ventile
45. Beschädigung der Ventile
46. Beschädigung der Ventile
47. Beschädigung der Ventile
48. Beschädigung der Ventile
49. Beschädigung der Ventile
50. Beschädigung der Ventile
51. Beschädigung der Ventile
52. Beschädigung der Ventile
53. Beschädigung der Ventile
54. Beschädigung der Ventile
55. Beschädigung der Ventile
56. Beschädigung der Ventile
57. Beschädigung der Ventile
58. Beschädigung der Ventile
59. Beschädigung der Ventile
60. Beschädigung der Ventile
61. Beschädigung der Ventile
62. Beschädigung der Ventile
63. Beschädigung der Ventile
64. Beschädigung der Ventile
65. Beschädigung der Ventile
66. Beschädigung der Ventile
67. Beschädigung der Ventile
68. Beschädigung der Ventile
69. Beschädigung der Ventile
70. Beschädigung der Ventile
71. Beschädigung der Ventile
72. Beschädigung der Ventile
73. Beschädigung der Ventile
74. Beschädigung der Ventile
75. Beschädigung der Ventile
76. Beschädigung der Ventile
77. Beschädigung der Ventile
78. Beschädigung der Ventile
79. Beschädigung der Ventile
80. Beschädigung der Ventile
81. Beschädigung der Ventile
82. Beschädigung der Ventile
83. Beschädigung der Ventile
84. Beschädigung der Ventile
85. Beschädigung der Ventile
86. Beschädigung der Ventile
87. Beschädigung der Ventile
88. Beschädigung der Ventile
89. Beschädigung der Ventile
90. Beschädigung der Ventile
91. Beschädigung der Ventile
92. Beschädigung der Ventile
93. Beschädigung der Ventile
94. Beschädigung der Ventile
95. Beschädigung der Ventile
96. Beschädigung der Ventile
97. Beschädigung der Ventile
98. Beschädigung der Ventile
99. Beschädigung der Ventile
100. Beschädigung der Ventile

30.08.2012		28.11.2017	
 VERLEHNSBESCHWÖRER NAME: 8330 HANSEN FAMILIENNAME: <i>Hansen</i>		 VERLEHNSBESCHWÖRER NAME: 47222 FAMILIENNAME: <i>Hansen</i>	

VVKR2405

1	WAGZUSCHREIBUNG				
2	WAGZUSCHREIBUNG				
3	WAGZUSCHREIBUNG				
4	WAGZUSCHREIBUNG				
5	WAGZUSCHREIBUNG				
6	WAGZUSCHREIBUNG				
7	WAGZUSCHREIBUNG				
8	WAGZUSCHREIBUNG				
9	WAGZUSCHREIBUNG				
10	WAGZUSCHREIBUNG				
11	WAGZUSCHREIBUNG				
12	WAGZUSCHREIBUNG				
13	WAGZUSCHREIBUNG				
14	WAGZUSCHREIBUNG				
15	WAGZUSCHREIBUNG				
16	WAGZUSCHREIBUNG				
17	WAGZUSCHREIBUNG				
18	WAGZUSCHREIBUNG				
19	WAGZUSCHREIBUNG				
20	WAGZUSCHREIBUNG				
21	WAGZUSCHREIBUNG				
22	WAGZUSCHREIBUNG				
23	WAGZUSCHREIBUNG				
24	WAGZUSCHREIBUNG				
25	WAGZUSCHREIBUNG				
26	WAGZUSCHREIBUNG				
27	WAGZUSCHREIBUNG				
28	WAGZUSCHREIBUNG				
29	WAGZUSCHREIBUNG				
30	WAGZUSCHREIBUNG				
31	WAGZUSCHREIBUNG				
32	WAGZUSCHREIBUNG				
33	WAGZUSCHREIBUNG				
34	WAGZUSCHREIBUNG				
35	WAGZUSCHREIBUNG				
36	WAGZUSCHREIBUNG				
37	WAGZUSCHREIBUNG				
38	WAGZUSCHREIBUNG				
39	WAGZUSCHREIBUNG				
40	WAGZUSCHREIBUNG				
41	WAGZUSCHREIBUNG				
42	WAGZUSCHREIBUNG				
43	WAGZUSCHREIBUNG				
44	WAGZUSCHREIBUNG				
45	WAGZUSCHREIBUNG				
46	WAGZUSCHREIBUNG				
47	WAGZUSCHREIBUNG				
48	WAGZUSCHREIBUNG				
49	WAGZUSCHREIBUNG				
50	WAGZUSCHREIBUNG				
51	WAGZUSCHREIBUNG				
52	WAGZUSCHREIBUNG				
53	WAGZUSCHREIBUNG				
54	WAGZUSCHREIBUNG				
55	WAGZUSCHREIBUNG				
56	WAGZUSCHREIBUNG				
57	WAGZUSCHREIBUNG				
58	WAGZUSCHREIBUNG				
59	WAGZUSCHREIBUNG				
60	WAGZUSCHREIBUNG				
61	WAGZUSCHREIBUNG				
62	WAGZUSCHREIBUNG				
63	WAGZUSCHREIBUNG				
64	WAGZUSCHREIBUNG				
65	WAGZUSCHREIBUNG				
66	WAGZUSCHREIBUNG				
67	WAGZUSCHREIBUNG				
68	WAGZUSCHREIBUNG				
69	WAGZUSCHREIBUNG				
70	WAGZUSCHREIBUNG				
71	WAGZUSCHREIBUNG				
72	WAGZUSCHREIBUNG				
73	WAGZUSCHREIBUNG				
74	WAGZUSCHREIBUNG				
75	WAGZUSCHREIBUNG				
76	WAGZUSCHREIBUNG				
77	WAGZUSCHREIBUNG				
78	WAGZUSCHREIBUNG				</

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)