CarOnSale

Kia Carens EX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2007	114.948km	144 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Carens EX [DE - Van5 2.0 CVVT EU4, EX, 2006 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN KNEFG52127K028674	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.948km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 144 PS (106 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.633km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2007	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: VELVET INDIGO BLUE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















KNEFG52127K028674

CarOnSale

CarOnSale





SERVICE
INSPEKTION
km oder nach Monaten
durchgeführt:
Datum
km-Stand
Werkstatt-Stempel
C. MARTINHO AUTOMOBILE
Ankauf - Verkauf - Service
Am Sonntagskrug 1
32602 Vlotho
Tel. 0 57 33 / 23 31 - Fax 1 81 83
Autotelefon 01 72 / 5 20 21 07
Unterschrift
Nächste Inspektion
bei km-Stand
Monat / Jahr
KIA MOTORS
Auto Beckers Team Detmold GmbH
32758 Detmold
14.10.08
15370
45.000
30.000
10/09
17.12.09
29573
12.12.10
7.3.2011
49529
59.000
7.12
INSPEKTION
km oder nach Monaten
durchgeführt:
Datum
km-Stand
Werkstatt-Stempel
C. MARTINHO AUTOMOBILE
Ankauf - Verkauf - Service
Am Sonntagskrug 1
32602 Vlotho
Tel. 0 57 33 / 23 31 - Fax 1 81 83
Autotelefon 01 72 / 5 20 21 07
Unterschrift
Nächste Inspektion
bei km-Stand
Monat / Jahr
06.02.14
58234
74000
02.15
75940 SW40
03.08.16
90000
08/17
06/18
86633
100.000
06/19
Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.


INSPEKTION
km oder nach Monaten
durchgeführt:
Datum
km-Stand
Werkstatt-Stempel
C. MARTINHO AUTOMOBILE
Ankauf - Verkauf - Service
Am Sonntagskrug 1
32602 Vlotho
Tel. 0 57 33 / 23 31 - Fax 1 81 83
Autotelefon 01 72 / 5 20 21 07
Unterschrift
Nächste Inspektion
bei km-Stand
Monat / Jahr
Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.


PKW
SERVICE-HEFT
KIA MOTORS


[redacted]
KNEFG5212JK328674
KIA
CARENS UN
KIA MOTOR (ROK)
Fz.Part.tel.b. II Sp.
Verwendungszweck
EURO 4
Benzin
0001
0462
1998
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.08.2007
03.2027
Bad Salzuflen
03.11.2026


[redacted]
HY709109

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)