



Volkswagen Tiguan Sport & Style BMT

EZ 04/2012 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 133.581km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU5, Sport & Style, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZCW091680	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.581km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.654km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	495 	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	1999 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn

• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Radstand 2604 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenschutzleisten Chrom
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Parkbremse elektrisch
• Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent	• Original Fahrzeug Farbe: TOFFEE/GRACIOSABRAUN



Sonderausstattung

• Ambiente-Paket	• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Multimediabuchse MEDIA-IN
• Spiegel-Paket	• Top-Paket
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	• Wendematte Gepäckraum
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Ambiente-Beleuchtung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sitzheizung vorn	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Einparkhilfe hinten
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Leseleuchten vorn und hinten
• Fußmatten Textil	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Service-Machweis 6
(Durchgeführt wurde)

in	von	Durchgeführt von	Werkstattnr.	in	von
Ölwechsel Service	28	☒	100000	in	von
in Werkstatt	☒	100000	in	von	
Interne Service	☒	100000	in	von	
in Werkstatt	☒	100000	in	von	
Inspektions-Service	☒	100000	in	von	
Brandstiftungs-Service	☒	100000	in	von	
Longlife-Motorenwechsel	28	☒	100000	in	von
Datum: 05/26		100000	in	von	
km Stand: 132.800 km		100000	in	von	
Reparaturkosten		100000	in	von	
Reparaturkosten		100000	in	von	
Kundenwunsch	☒	100000	in	von	
(Darüber hinaus auf dem		100000	in	von	
Auftrag vermerkt)		100000	in	von	
Service durchgeführt von		100000	in	von	
Sebst		100000	in	von	

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Machweis 7
(Durchgeführt wurde)

in	von	Durchgeführt von	Werkstattnr.	in	von
Ölwechsel Service	30	☒	100000	in	von
in Werkstatt	☒	100000	in	von	
Interne Service	☒	100000	in	von	
in Werkstatt	☒	100000	in	von	
Inspektions-Service	☒	100000	in	von	
Brandstiftungs-Service	☒	100000	in	von	
Longlife-Motorenwechsel	30	☒	100000	in	von
Datum: 11.06.2015		100000	in	von	
km Stand: 123.654		100000	in	von	
Reparaturkosten		100000	in	von	
Reparaturkosten		100000	in	von	
Kundenwunsch	☒	100000	in	von	
(Darüber hinaus auf dem		100000	in	von	
Auftrag vermerkt)		100000	in	von	
Service durchgeführt von		100000	in	von	
Machens		100000	in	von	
Kfz-Meisterbetrieb		100000	in	von	
Stempel des Volkswagen Partners		100000	in	von	
05/15 Luft / Wasserdruck		100000	in	von	

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Machweis 8
(Durchgeführt wurde)

in	von	Durchgeführt von	Werkstattnr.	in	von
Ölwechsel Service	30	☒	100000	in	von
in Werkstatt	☒	100000	in	von	
Interne Service	☒	100000	in	von	
in Werkstatt	☒	100000	in	von	
Inspektions-Service	☒	100000	in	von	
Brandstiftungs-Service	☒	100000	in	von	
Longlife-Motorenwechsel	30	☒	100000	in	von
Datum: 20.12.2013		100000	in	von	
km Stand: 109.746		100000	in	von	
Reparaturkosten		100000	in	von	
Reparaturkosten		100000	in	von	
Kundenwunsch	☒	100000	in	von	
(Darüber hinaus auf dem		100000	in	von	
Auftrag vermerkt)		100000	in	von	
Service durchgeführt von		100000	in	von	
Otto Machens		100000	in	von	
Kfz-Meisterbetrieb		100000	in	von	
Stempel des Volkswagen Partners		100000	in	von	
05/14 Bräunliche / Bläue		100000	in	von	
113.13 Teller		100000	in	von	

Stempel des Volkswagen Partners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Wassereintritt)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)