



Nissan Note Acenta

EZ 08/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 125.127km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Note Acenta [DE - Van5 1.2 DIG-S EU5, Acenta, 2013 - 2016]		
Kategorie Van	FIN SJNTBAE12U1052036	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.127km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 98 PS (72 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.276km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 4 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kofferraumabdeckung
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 72 kW KAT
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung

- | | |
|---|---|
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) | • USB-Schnittstelle |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












20.08.2014	1329	AHU00004 7	02	01	0072/05600	181
M1	AF		04100	-	04140	1695
SJNTBAE12U1052036		4	1535	-		01125 - 01250
NISSAN					00045	
E12			099		001570	001570
C			00820		00785	
C01			00820		00785	
			78		03750	70
NISSAN NOTE			00280		0260	005
NISSAN (CH)					185/65R15 78T	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					185/65R15 78T	
Mehrweckfahrzeug						
715/2007*195/2013J					schwarz	9
EURO5;J;PI/CI: M, N1 I					011*2007/46*0753*02	
Benzin					15.01.2014	K BH206613
0001	35J0	01198				
O.1:450 BIS 84 STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.08						
.2014*						



[illegible]

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorölwechsel, Ersetzen des alten, Manutentione del motore 54820	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorölwechsel, Ersetzen des alten, Manutentione del motore 54820
☒ Filterölwechsel und Karsenwechsel, Ersetzen der Filter und des Karsens, Manutentione del filtro e della cassetta ☐ Klima-Wartung, Ersetzen der Klima-Filter, Manutentione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changerment des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ KJN-Ölwechsel, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Karmereen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	☒ Filterölwechsel und Karsenwechsel, Ersetzen der Filter und des Karsens, Manutentione del filtro e della cassetta ☐ Klima-Wartung, Ersetzen der Klima-Filter, Manutentione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changerment des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ KJN-Ölwechsel, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Karmereen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
NISSAN 1966 AUTOMAS PETER MÜLLER GmbH Hirschstraße 19 69126 Heidelberg Telefon: 06221 5375-0 Telefax: 06221 5376-4 Telex: 307284	NISSAN 1966 AUTOMAS PETER MÜLLER GmbH Hirschstraße 19 69126 Heidelberg Telefon: 06221 5375-0 Telefax: 06221 5376-4 Telex: 307284
Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, il problema servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Date: 05/10/2024 Nr. 1202 54	Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, il problema servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Date: 11/10/25 Nr. 1202 54




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Blind)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)