



BMW 218 i Advantage

EZ 01/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 94.318km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 i Advantage [DE - Van5 218i EU6d-T, Advantage OPF, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WBA6S110X07D15162	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.318km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.504km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 150g/km (WLTP) 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP) 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	80	Heckklappe	90
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor

• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 12V
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung Servotronic	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
• Sitze hinten mechanisch verstellbar	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Tagfahrlicht LED	• Uni-Lackierung
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Auspuffblenden verchromt	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Blinkleuchten LED	• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
• BMW-Online: Online-Plattform	• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK



Sonderausstattung

• Außenspiegel-Paket	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Navigationssystem: Navigation (USB)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
• Sitzheizung vorn	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)