



Renault Twingo Authentique

EZ 05/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 184.785km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Authentique [DE - LimS3 1.2 EU4, Authentique, 2007 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1CN0D0541207880	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.785km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 58 PS (43 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 182.901km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	160	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 43 kW
- Rücksitzbank klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Klang & Klima-Paket (2 Lautsprecher) | • Raucher-Paket |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Audiosystem: Radio/CD-Player |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Klimaanlage |
| • Seitenscheiben hinten abgedunkelt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












19.05.2009	1333	APM00011	02	01	0043/05250	150
13	AB		03602		1655	
VFCMD003+120780	2		1470		00100	-
RENAULT				00065		
N			0130	001345		00012
CNOD			00730	00705		
CN100			00730	00705		
TWING			002	01935		00010
RENAULT (F)			00350	0150		00014
Peugeot-ref./b. 8 Spl.			165/65	114 17917		
Schnecke/Innosine			165/65	114 17917		
70/220/2003/768/EG			00048			000
EURO 4			2001/116/0350/10			
Benetton			27.01.2009			0001000
0001	00462	001145				
WW.ANK 11. EUG/ABB-DATUM	200	EMISSIONEN/ASSE	2.25			
009*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)