



Peugeot 308 Allure Pack

EZ 11/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 73.811km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Allure Pack [DE - Kb5 1.5 BlueHDi 130 EU6d, Allure Pack, 2021 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN VR3FCYHZTPY643858	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 73.811km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.526km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 134g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drive-Assist-Paket Plus
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Bordcomputer
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mobile Online Dienste Mirror Screen
• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP	• Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
• Navigationssystem i-Connect Advanced	• Parkbremse elektrisch
• Pyrotechnischer Gurtstraffer	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheinwerfer Eco-LED	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Tagfahrlicht LED
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
• Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn	• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
• Komfortsitz vorn links	• Original Fahrzeug Farbe: GRIS SELENIUM



Sonderausstattung

• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Komfort-Paket
• Lenkrad heizbar	• Metallic-Lackierung Selenium-Grau
• Sitzheizung vorn	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Komfortsitz vorn links	• Innenausstattung: Ziernähte farbig
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)