



## Opel Astra Business Elegance Start/Stop

EZ 12/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 141.711km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 24\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                                |                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Astra Business Elegance Start/Stop [DE - Kb5 1.5 D EU6d, Business Elegance, (Facelift) 2019 - 2022] |                                                    |                                                               |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>W0VBE8EV1L8006835                                                                                                       | Kennzeichen<br>-                                   | Laufleistung laut Tacho<br>141.711km                          |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                                                           | Leistung<br>122 PS (90 KW)                         | Kraftstoff<br>Diesel                                          |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                              | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft        |                                                               |
| Hubraum<br>1.496 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                                                   | Letzter Service<br>81.251km                        | Letzter Service am<br>03/2023                                 |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>5                                                                                                                     | Türen<br>4/5                                       | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe                             |
| EZ<br>12/2019                                              | Farbe<br>Grau                                                                                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3               |                                                               |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland          |                                                               |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                                | CO2-Emissionen<br>141g/km (WLTP)<br>112g/km (NEFZ) | Kraftstoffverbrauch<br>5.4l/100km (WLTP)<br>4.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 125                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 125                      | Kotflügel vorne rechts   | 125                      |
| Türe hinten links       | 125                      | Türe hinten rechts       | 125                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Ecoflex
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraum-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schließ-/Startsystem Keyless Open

|                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • Seitenairbag vorn                                              | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig                       |
| • Sicht-Paket                                                    | • Start/Stop-Anlage                                           |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole                      | • Technologie-Paket Park & Go                                 |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                     | • Voll-LED (IntelliLux)                                       |
| • Wegfahrsperre                                                  | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                       |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital)                               | • Farbdisplay (8,0 Zoll)                                      |
| • Check-Control-System                                           | • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom                        |
| • Anti-Blockier-System (ABS)                                     | • Elektron. Traktionskontrolle                                |
| • Ergonomiesitz vorn links                                       | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne                      |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar        | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar    |
| • Fensterheber elektrisch hinten                                 | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar                            |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner                           | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent                    |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem                        | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung                |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent                       | • Frontscheibe geräuschkämmend                                |
| • Mittelarmlehne hinten                                          | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)                            |
| • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold                             | • Audiobedienung am Lenkrad                                   |
| • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung                            | • Leseleuchten im Fond                                        |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                         | • Einschaltautomatik für Fahrlicht                            |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                           |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken |
| • Rückfahrkamera (digital)                                       | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent                   |
| • Abbiegelicht                                                   | • Heckleuchten LED                                            |
| • Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY                    |                                                               |



## Sonderausstattung

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| • Fußmatten Velours                                        | • Heckklappenöffnung elektrisch |
| • Perleffekt-Lackierung                                    | • Winter-Paket                  |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Sitzheizung vorn              |
| • Lenkrad heizbar                                          |                                 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos











|                                                        |      |           |                    |    |      |      |        |
|--------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|----|------|------|--------|
| 17.12.19                                               | 1844 | ALM00011X | 2                  | 01 | 90   | 3500 | 205    |
| M1                                                     | AC   |           |                    |    |      | 4702 | 1809   |
| WOVBEDEV1L8006835                                      |      |           |                    |    |      | 1510 | 1465   |
| OPEL                                                   |      |           |                    |    | 75   |      |        |
| B-K                                                    |      |           | 135                |    | 1980 |      | 1980   |
| DA077CB12                                              |      |           | 990                |    | 1005 |      |        |
| BY2BBADCE15                                            |      |           | 990                |    | 1005 |      |        |
|                                                        |      |           | 70                 |    | 2525 |      | 67     |
| ASTRA SPORTS TOURER+                                   |      |           | 1250               |    | 680  | 5    |        |
| Opel Automobile                                        |      |           | 205/55 R16 91V     |    |      |      |        |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                |      |           | 205/55 R16 91V     |    |      |      |        |
| Kombi111mousseine                                      |      |           |                    |    |      |      | 77-    |
| 715/2007*2018/18320G                                   |      |           |                    |    |      |      |        |
| EUR06;WLTP;DG;PI/CI: M. N.                             |      |           | 04*2007/40*0956*19 |    |      |      |        |
| Diesel                                                 |      |           | 04.11.19           |    |      |      | 003150 |
| 0002                                                   |      | 2006      | 1492               |    |      |      |        |
| 7.2/8.2*40 b.Anh.Betr.*0.1:1350 bis 84 Steig.*techn.   |      |           |                    |    |      |      |        |
| zul. Ges.-Nachtg.d. Zugkomb. 3250 kg bis 84 Steig.*8.1 |      |           |                    |    |      |      |        |
| max.S-Pl.*Nachtg.d. Zugkomb. 3250 kg bis 84 Steig.*8.1 |      |           |                    |    |      |      |        |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)