



Mini Clubman One

EZ 07/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 62.166km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - LimS5 One 1.5 EU6d-T, One (OPF), (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXU510602L21637	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.166km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 20.400km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio MINI Standard
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Licht- und Regensensor | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: MOONWALK GREY |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: Remote Services | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sonderlackierung Moonwalk Grey Metallic | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| • Ablage-Paket | • Ausstattungs-Paket: Salt |
| • Fußmatten Velours | • Klimaanlage |
| • Laderaumboden variabel | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht-Paket | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)