



CUPRA Formentor

EZ 04/2023 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 120.203km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller CUPRA	Typ/Verkaufsbezeichnung Formentor		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZKM9PR050174	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.203km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 116.113km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Fahrschulauto		CO2-Emissionen 154g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar

- | | |
|--|--|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar | • Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Media-System Plus |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI | • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht |
| • Notrufsystem | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radstand 2680 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheinwerfer Voll-LED | • Schließ-/Startsystem Kessy Advanced |
| • Seitenairbag | • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Steckdose 230V im Gepäckraum | • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2. Sitzreihe |
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Frontkamera |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Licht- und Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay | • Sprachsteuerungs-System |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Tagfahrlicht LED |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: DESIRE RED |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar) | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°) |
| • Sonderlackierung Exclusive | • Winter-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.04.2023 7593 ARE000538 2 02 110 / 3000 203
M1 AC 4450 1839
VSSZ7ZKM9PR050174 G 1528 1627
CUPRA 80
KM 154 2150 2150
CXDTTCX1 1130 1070
AD7CAD7GC00S4B1IAAC 1130 1070
77 3150 68
FORmentor 2000 750 5
SEAT (E) 245/45 R18 96W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/45 R18 96W
Kombilimousine ROT 3/-
715/2007*2018/1832AP e9*2007/46*4008*16
EURO6;MLTP;AP;PI/CI: M, N1 1 28.10.22 K GQ502102
Diesel 36AP 1958
7.2/8.2: +25 b. Anhängelbetrieb*techn.zul.Ges.Masse d.Zug
kombination:4150kg*ww.AHK lt.EGTG*

17.04.2023
K0092939
SEAT
GQ502102
SEAT Deutschland GmbH
83321 Watterbach
30.07.2023

Certificate of Conformity
The undersigned hereby certifies that the vehicle
described in the accompanying documents is in conformity with the requirements of the applicable EU legislation.
Signature: [Signature]
Date: 30.07.2023

Technical specifications table with 4 columns: Item, Description, Value, and Unit. Includes details like engine power, torque, transmission, and chassis.

Service-Nachweis
SEAT SA
Diesel Service-Nachweis
Name: [Name]
Leistung: [Leistung]
Inhalt: [Inhalt]
Seitenzahl: 1 von 1

Service-Nachweis
SEAT SA
Komplettnachweis
Name: [Name]
Leistung: [Leistung]
Inhalt: [Inhalt]
Seitenzahl: 1 von 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)