



Volkswagen Golf Allstar BMT

EZ 06/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 141.505km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Allstar BMT [DE - Kb5 1.2 TSI BMT EU6, Allstar, 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZGP635091	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.505km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 137.994km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(6 mm)



(6 mm)

Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirkonium brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED

• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Leseleuchten vorn	• Auto-Hold-Funktion
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic



Sonderausstattung

• Licht- und Sicht-Paket 1	• Metallic-Lackierung
• Raucher-Paket	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)

- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Service-Nachweis B		Dokumentation der Karosserleprüfung	
Ja/Nein, Dienstfertig wurde	Ja/Nein, Zusatzarbeiten – Werkstatt		
☒ 1.1 Übersicht Service	☒ 1.1a Adress		
☒ 1.2 Inspektion	☒ 1.2a Brennpunkttest		
☒ 1.3 an Motorblock	☒ 1.3a Steuerschaltanlage		
☒ 1.4 an elektrischer Inspektionsumfang	☒ 1.4a Betriebsöl, Ölsp, Ölsp		
☒ 1.5 Langzeit Motoris einwechseln	☒ 1.5a Hakenanhebung Öl		
☒ 1.6 Ventileinstellung und Dichtungsanhebung der Ventile	☒ 1.6a Kollisionsvermeidung		
☒ 1.7 Prüfung der Schwenkmechanik Einbaueinheit	☒ 1.7a Lichtverteilung		
☒ 1.8 Reparaturanweisung	☒ 1.8a Reflektorschicht (Dichtschicht)		
☒ 1.9 Nachbesserung (Sticht auf dem Auftrag vermerken)	☒ 1.9a Staub- und Poliermitteltest		
Service durchgeführt am: 03.06.2016	☒ 1.10 Rahmenverformung	☒ 1.11a Kratzen ☒ 1.11b Zerkleinerung	
Seiten-Stand: 137944	☒ 1.12 Zerkleinerung		
Prüfungsummer: 14001050	☒ 1.13		
Service durchgeführt in:	Langzeit Motoris einwechseln Kraftstoffsystem		
Heinrich Müller GmbH KIT-Service Industriestraße 10 42699 Solingen 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.14a Kratzen ☒ 1.14b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.15a Kratzen ☒ 1.15b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.16a Kratzen ☒ 1.16b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.17a Kratzen ☒ 1.17b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.18a Kratzen ☒ 1.18b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.19a Kratzen ☒ 1.19b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.20a Kratzen ☒ 1.20b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.21a Kratzen ☒ 1.21b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.22a Kratzen ☒ 1.22b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.23a Kratzen ☒ 1.23b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.24a Kratzen ☒ 1.24b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.25a Kratzen ☒ 1.25b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.26a Kratzen ☒ 1.26b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.27a Kratzen ☒ 1.27b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.28a Kratzen ☒ 1.28b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.29a Kratzen ☒ 1.29b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.30a Kratzen ☒ 1.30b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.31a Kratzen ☒ 1.31b Zerkleinerung		
Thomson 0212 2555-1111 0212 2555-2222 www.kit-service.de	☒ 1.32a Kratzen ☒ 1.32b Zerkleinerung		
Thomson</			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)