



## Volkswagen Polo Trendline

EZ 04/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 116.555km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 41\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                        |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Polo Trendline [DE - LimS5 1.0 EU6, Trendline, 2017 - 2018] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WVWZZZAWZJY136354                                                               | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>116.555km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                       | Leistung<br>65 PS (48 KW)                                      | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>999 ccm                                   | Bordmappe<br>liegt vor                                                                 | Letzter Service<br>108.075km                                   | Letzter Service am<br>09/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>5                                                                             | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>04/2018                                        | Farbe<br>Rot                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                        | CO2-Emissionen<br>108g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>4.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 115                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 125                      | Seitenteil hinten rechts | 100                      |
| Motorhaube              | 135                      | Heckklappe               | 125                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten dunkelrot
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Black Perleffekt
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
- Nichtraucher-Paket
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung grün getönt
- Bremsenergierückgewinnung
- Doppeltonhorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: FLASHROT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer

- |                                                              |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | • Anti-Blockier-System (ABS)                                                              |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                             | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion      |
| • Bremsassistent                                             | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                                    |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent                 | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion                                             |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung                   | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                           | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)                 |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)                                                     |
| • Reifenkontroll-Anzeige                                     | • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer                                          |
| • Start/Stop-Anlage                                          | • Wegfahrsperre (elektronisch)                                                            |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                      | • Tagfahrlicht LED                                                                        |
| • Antriebsart: Frontantrieb                                  | • Getriebe 5-Gang                                                                         |
| • Servolenkung                                               |                                                                                           |



## Sonderausstattung


- |                                                                            |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| • Ablageetasche an Vordersitzlehnen                                        | • Antennen-Diversity                              |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber                                              | • Bordwerkzeug und Wagenheber                     |
| • Lendenwirbelstützen vorn                                                 | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)             |
| • Service-Paket: Fahrzeug Garantieverlängerung (Kundenangabe erforderlich) | • Sitz-Paket                                      |
| • Sitze vorn höhenverstellbar                                              | • Sonderlackierung Flash-Rot                      |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)                   | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar      |
| • Rücksitzlehne geteilt                                                    | • Rücksitzlehne geteilt und Laderaumboden doppelt |
| • Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle)         | • Audiosystem: CD-Player                          |
| • Cool & Sound-Paket (inkl. Klimaanlage)                                   | • Klimaanlage                                     |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)