



Mercedes-Benz S 400 d 4Matic L

EZ 08/2021 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 95.886km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung S 400 d 4Matic L [DE - Lim4 S 400 d EU6d, 4Matic lang AMG Line, 2020 - 2023]		
Kategorie Limousine	FIN W1K2231331A025681	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.886km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 330 PS (243 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.925 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 80.331km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Easy-Entry Funktion
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-Paket
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontschürze
- Fußmatten AMG
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckschürze
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermotronic)
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Memory-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole Glasoptik, schwarz
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Multimediasystem (Connect 20 Premium)

- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- PRE-SAFE-System Plus
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Servoschliessung für Türen
- Sitzheizung hinten
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschweller mit Chromeinlage
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Smartphone integriert
- Zentral-Display (OLED)



Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Ausstattungs-Paket: Energizing vorn
- Digital Light
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Innenausstattung: Holz Pappel schwarz glänzend
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad heizbar
- Multifunktions-Telefonie
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Park-Paket Remote
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung Plus vorn
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Wärme-Komfort-Paket
- Air-Balance-Paket
- Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth)
- Durchladeeinrichtung
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Innenhimmel schwarz
- Kommunikationsmodul (LTE Advanced) Mercedes me connect
- Laderaum-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Surround-System Burmester
- Vorrüstung für Intelligent Park Pilot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













04.08.2021	2222	AWS00181	02	02	0243/04200	250
M1	AA		-	-	05320	- 1954
WIK2231331A025681		0	-	-	1504	- 002090
MERCEDES-BENZ					00085	
R2S			0191		002815	2815
I123T1			01375		01480	
CEAL150A			01375		01480	
			071		03150	670
S 400 D 4MATIC			02100		0750	5
MERCEDES-BENZ			255/40 R20 101Y XL			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			285/35 R20 104Y XL			
LIMOUSINE						
715/2007*2016/1832AP			GRAU		7	
EURO6;WLTP;AP:PI/CI: M, N1 I			01*2007/46*2115*02			
DIESEL			06.10.2020		K	GF686977
0002	36AP	02925				
P.4: 3600-4200*7.2/8.2:*120 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AS						
TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSCHITTIG MONTIERT ANH U.RSP						
M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H						
GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.SIVO AUSGESTATTET*DATUM 2						
UR EMISSIONSKLASSE: 04.08.2021*						

GF686977

04.08.2021

0243/04200

250

05320

1954

002090

00085

002815

2815

01375

01480

01375

01480

071

03150

670

02100

0750

5

255/40 R20 101Y XL

285/35 R20 104Y XL

GRAU

7

01*2007/46*2115*02

06.10.2020

K

GF686977

P.4: 3600-4200*7.2/8.2:*120 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AS

TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSCHITTIG MONTIERT ANH U.RSP

M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H

GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.SIVO AUSGESTATTET*DATUM 2

UR EMISSIONSKLASSE: 04.08.2021*

04.08.2021

0243/04200

250

05320

1954

002090

00085

002815

2815

01375

01480

01375

01480

071

03150

670

02100

0750

5

255/40 R20 101Y XL

285/35 R20 104Y XL

GRAU

7

01*2007/46*2115*02

06.10.2020

K

GF686977

P.4: 3600-4200*7.2/8.2:*120 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AS

TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSCHITTIG MONTIERT ANH U.RSP

M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H

GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.SIVO AUSGESTATTET*DATUM 2

UR EMISSIONSKLASSE: 04.08.2021*

[illegible][illegible][illegible]



Servicehistorie

Mercedes-Benz		Mercedes-Benz	
Mercedes-Benz	Auto-Krumey & Co. GmbH	Datum	04.08.2025
	Carnotstraße 1	Laufleistung	80331 km
	Magdeburg	Service	Service B
Mercedes-Benz	STERNAUTO GmbH	Datum	19.07.2024
	Am Großen Silberberg 3	Laufleistung	61175 km
	Magdeburg	Service	Service A
Mercedes-Benz	Auto-Krumey & Co. GmbH	Datum	14.08.2023
	Carnotstraße 1	Laufleistung	42537 km
	Magdeburg	Service	Service B

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)