



Kia Optima Vision x

EZ 06/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 75.484km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 03***

Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Optima Vision x [DE - Lim4 2.0 CVVT EU6, Vision, 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN KNAGU411AG5088284	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.484km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.000km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer, Rost

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktiv Matrix Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Automatisches Antibeschlag-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer

- | | |
|---|--|
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kindersicherung |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Kühlergrill verchromt |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: MOSS GREY | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitz klappbar (40:20:40) |
| • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben wasserabweisend |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen Chrom-Optik | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung Solar Ausführung | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zündschloss beleuchtet | • iPod-Anschluss |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1. Auslieferung 1.1. Auslieferung an den Kunden 1.2. Auslieferung an den Händler		2. Motor 2.1. Motor 2.2. Motor		3. Getriebe 3.1. Getriebe 3.2. Getriebe	
4. Chassis 4.1. Chassis 4.2. Chassis		5. Elektrik 5.1. Elektrik 5.2. Elektrik		6. Sonstiges 6.1. Sonstiges 6.2. Sonstiges	
7. Sonstige 7.1. Sonstige 7.2. Sonstige		8. Sonstige 8.1. Sonstige 8.2. Sonstige		9. Sonstige 9.1. Sonstige 9.2. Sonstige	

10. Sonstige
 10.1. Sonstige
 10.2. Sonstige

11. Sonstige
 11.1. Sonstige
 11.2. Sonstige

12. Sonstige
 12.1. Sonstige
 12.2. Sonstige

13. Sonstige
 13.1. Sonstige
 13.2. Sonstige

14. Sonstige
 14.1. Sonstige
 14.2. Sonstige

15. Sonstige
 15.1. Sonstige
 15.2. Sonstige

16. Sonstige
 16.1. Sonstige
 16.2. Sonstige

17. Sonstige
 17.1. Sonstige
 17.2. Sonstige

18. Sonstige
 18.1. Sonstige
 18.2. Sonstige

19. Sonstige
 19.1. Sonstige
 19.2. Sonstige

20. Sonstige
 20.1. Sonstige
 20.2. Sonstige

21. Sonstige
 21.1. Sonstige
 21.2. Sonstige

22. Sonstige
 22.1. Sonstige
 22.2. Sonstige

23. Sonstige
 23.1. Sonstige
 23.2. Sonstige

24. Sonstige
 24.1. Sonstige
 24.2. Sonstige

25. Sonstige
 25.1. Sonstige
 25.2. Sonstige

26. Sonstige
 26.1. Sonstige
 26.2. Sonstige

27. Sonstige
 27.1. Sonstige
 27.2. Sonstige

28. Sonstige
 28.1. Sonstige
 28.2. Sonstige

29. Sonstige
 29.1. Sonstige
 29.2. Sonstige

30. Sonstige
 30.1. Sonstige
 30.2. Sonstige

31. Sonstige
 31.1. Sonstige
 31.2. Sonstige

32. Sonstige
 32.1. Sonstige
 32.2. Sonstige

33. Sonstige
 33.1. Sonstige
 33.2. Sonstige

34. Sonstige
 34.1. Sonstige
 34.2. Sonstige

35. Sonstige
 35.1. Sonstige
 35.2. Sonstige

36. Sonstige
 36.1. Sonstige
 36.2. Sonstige

37. Sonstige
 37.1. Sonstige
 37.2. Sonstige

38. Sonstige
 38.1. Sonstige
 38.2. Sonstige

39. Sonstige
 39.1. Sonstige
 39.2. Sonstige

40. Sonstige
 40.1. Sonstige
 40.2. Sonstige

41. Sonstige
 41.1. Sonstige
 41.2. Sonstige

42. Sonstige
 42.1. Sonstige
 42.2. Sonstige

43. Sonstige
 43.1. Sonstige
 43.2. Sonstige

44. Sonstige
 44.1. Sonstige
 44.2. Sonstige

45. Sonstige
 45.1. Sonstige
 45.2. Sonstige

46. Sonstige
 46.1. Sonstige
 46.2. Sonstige

47. Sonstige
 47.1. Sonstige
 47.2. Sonstige

48. Sonstige
 48.1. Sonstige
 48.2. Sonstige

49. Sonstige
 49.1. Sonstige
 49.2. Sonstige

50. Sonstige
 50.1. Sonstige
 50.2. Sonstige

51. Sonstige
 51.1. Sonstige
 51.2. Sonstige

52. Sonstige
 52.1. Sonstige
 52.2. Sonstige

53. Sonstige
 53.1. Sonstige
 53.2. Sonstige

54. Sonstige
 54.1. Sonstige
 54.2. Sonstige

55. Sonstige
 55.1. Sonstige
 55.2. Sonstige

56. Sonstige
 56.1. Sonstige
 56.2. Sonstige

57. Sonstige
 57.1. Sonstige
 57.2. Sonstige

58. Sonstige
 58.1. Sonstige
 58.2. Sonstige

59. Sonstige
 59.1. Sonstige
 59.2. Sonstige

60. Sonstige
 60.1. Sonstige
 60.2. Sonstige

61. Sonstige
 61.1. Sonstige
 61.2. Sonstige

62. Sonstige
 62.1. Sonstige
 62.2. Sonstige

63. Sonstige
 63.1. Sonstige
 63.2. Sonstige

64. Sonstige
 64.1. Sonstige
 64.2. Sonstige

65. Sonstige
 65.1. Sonstige
 65.2. Sonstige

66. Sonstige
 66.1. Sonstige
 66.2. Sonstige

67. Sonstige
 67.1. Sonstige
 67.2. Sonstige

68. Sonstige
 68.1. Sonstige
 68.2. Sonstige

69. Sonstige
 69.1. Sonstige
 69.2. Sonstige

70. Sonstige
 70.1. Sonstige
 70.2. Sonstige

71. Sonstige
 71.1. Sonstige
 71.2. Sonstige

72. Sonstige
 72.1. Sonstige
 72.2. Sonstige

73. Sonstige
 73.1. Sonstige
 73.2. Sonstige

74. Sonstige
 74.1. Sonstige
 74.2. Sonstige

75. Sonstige
 75.1. Sonstige
 75.2. Sonstige

76. Sonstige
 76.1. Sonstige
 76.2. Sonstige

77. Sonstige
 77.1. Sonstige
 77.2. Sonstige

78. Sonstige
 78.1. Sonstige
 78.2. Sonstige

79. Sonstige
 79.1. Sonstige
 79.2. Sonstige

80. Sonstige
 80.1. Sonstige
 80.2. Sonstige

81. Sonstige
 81.1. Sonstige
 81.2. Sonstige

82. Sonstige
 82.1. Sonstige
 82.2. Sonstige

83. Sonstige
 83.1. Sonstige
 83.2. Sonstige

84. Sonstige
 84.1. Sonstige
 84.2. Sonstige

85. Sonstige
 85.1. Sonstige
 85.2. Sonstige

86. Sonstige
 86.1. Sonstige
 86.2. Sonstige

87. Sonstige
 87.1. Sonstige
 87.2. Sonstige

88. Sonstige
 88.1. Sonstige
 88.2. Sonstige

89. Sonstige
 89.1. Sonstige
 89.2. Sonstige

90. Sonstige
 90.1. Sonstige
 90.2. Sonstige

91. Sonstige
 91.1. Sonstige
 91.2. Sonstige

92. Sonstige
 92.1. Sonstige
 92.2. Sonstige

93. Sonstige
 93.1. Sonstige
 93.2. Sonstige

94. Sonstige
 94.1. Sonstige
 94.2. Sonstige

95. Sonstige
 95.1. Sonstige
 95.2. Sonstige

96. Sonstige
 96.1. Sonstige
 96.2. Sonstige

97. Sonstige
 97.1. Sonstige
 97.2. Sonstige

98. Sonstige
 98.1. Sonstige
 98.2. Sonstige

99. Sonstige
 99.1. Sonstige
 99.2. Sonstige

100. Sonstige
 100.1. Sonstige
 100.2. Sonstige

Service – Inspektion

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellerempfehle durchgeführt wurde.

Inspektion 105.000 km oder nach 12 Monaten Datum: 23.01.24 km-Stand: 53.606 ☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl Öl-Bezeichnung/Viskosität: Total 5W30 Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein Klimaanlage wartung ☒ ja ☐ nein Kältemittel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen-Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☐ nein Inscher Autohaus in Guben Inh. Dirk Fischer & K. Fläke Cottbus, Am Döb. 13542 Cottbus Tel. 0355 72 55 54 54, Fax 0355 54 54 54 Unterschrift: <i>Dirk Fischer</i> nächster Termin in 15.000 km oder nach 12 Monaten	Inspektion 120.000 km oder nach 12 Monaten Datum: 19.02.25 km-Stand: 62.323 ☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl Öl-Bezeichnung/Viskosität: Total 5W30 Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein Klimaanlage wartung ☒ ja ☐ nein Kältemittel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen-Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☐ nein Inscher Autohaus in Guben Inh. Dirk Fischer & K. Fläke Cottbus, Am Döb. 13542 Cottbus Tel. 0355 72 55 54 54, Fax 0355 54 54 54 Unterschrift: <i>Dirk Fischer</i> nächster Termin in 15.000 km oder nach 12 Monaten	Inspektion 135.000 km oder nach 12 Monaten Datum: 12.3.2026 km-Stand: 42.000 ☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl Öl-Bezeichnung/Viskosität: Total 5W30 Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein Klimaanlage wartung ☒ ja ☐ nein Kältemittel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen-Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☐ nein Inscher Autohaus in Guben Inh. Dirk Fischer & K. Fläke Cottbus, Am Döb. 13542 Cottbus Tel. 0355 72 55 54 54, Fax 0355 54 54 54 Unterschrift: <i>Dirk Fischer</i> nächster Termin in 15.000 km oder nach 12 Monaten
--	--	---

Inspektion 60.000 km oder nach 12 Monaten Datum: 12.3.2024 km-Stand: 22.000 ☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl Öl-Bezeichnung/Viskosität: Total 5W30 Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein Klimaanlage wartung ☒ ja ☐ nein Kältemittel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen-Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☐ nein KIA KIA MOTORS Autohaus Fischer Inh. Dirk Fischer & K. Fläke Cottbus, Am Döb. 13542 Cottbus Tel. 0355 72 55 54 54, Fax 0355 54 54 54 Unterschrift: <i>Dirk Fischer</i> nächster Termin in 15.000 km oder nach 12 Monaten	Inspektion 75.000 km oder nach 12 Monaten Datum: 10.08.2024 km-Stand: 35.334 ☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl Öl-Bezeichnung/Viskosität: Total 5W30 Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein Klimaanlage wartung ☒ ja ☐ nein Kältemittel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen-Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☐ nein Inscher Autohaus in Guben Inh. Dirk Fischer & K. Fläke Cottbus, Am Döb. 13542 Cottbus Tel. 0355 72 55 54 54, Fax 0355 54 54 54 Unterschrift: <i>Dirk Fischer</i> nächster Termin in 15.000 km oder nach 12 Monaten	Inspektion 90.000 km oder nach 12 Monaten Datum: 10.08.2024 km-Stand: 44.323 ☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl Öl-Bezeichnung/Viskosität: Total 5W30 Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein Klimaanlage wartung ☒ ja ☐ nein Kältemittel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen-Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☐ nein Inscher Autohaus in Guben Inh. Dirk Fischer & K. Fläke Cottbus, Am Döb. 13542 Cottbus Tel. 0355 72 55 54 54, Fax 0355 54 54 54 Unterschrift: <i>Dirk Fischer</i> nächster Termin in 15.000 km oder nach 12 Monaten
---	---	---

Service – Inspektion

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellerempfehle durchgeführt wurde.

Inspektion 150.000 km oder nach 12 Monaten Datum: 23.06.24 km-Stand: 14.360 ☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl Öl-Bezeichnung/Viskosität: Total 5W30 Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein Klimaanlage wartung ☒ ja ☐ nein Kältemittel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen-Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☐ nein Autohaus Fischer Inh. Dirk Fischer & K. Fläke Cottbus, Am Döb. 13542 Cottbus Tel. 0355 72 55 54 54, Fax 0355 54 54 54 Unterschrift: <i>Dirk Fischer</i> nächster Termin in 15.000 km oder nach 12 Monaten	Inspektion 160.000 km oder nach 12 Monaten Datum: 18.7.24 km-Stand: 22.338 ☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl Öl-Bezeichnung/Viskosität: Total 5W30 Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein Klimaanlage wartung ☒ ja ☐ nein Kältemittel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen-Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☐ nein KIA KIA MOTORS Autohaus Fischer Inh. Dirk Fischer & K. Fläke Cottbus, Am Döb. 13542 Cottbus Tel. 0355 72 55 54 54, Fax 0355 54 54 54 Unterschrift: <i>Dirk Fischer</i> nächster Termin in 15.000 km oder nach 12 Monaten	Inspektion 165.000 km oder nach 12 Monaten Datum: 28.6.2024 km-Stand: 22.958 ☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl Öl-Bezeichnung/Viskosität: Total 5W30 Leistungen durchgeführt: ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein Klimaanlage wartung ☒ ja ☐ nein Kältemittel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen-Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☐ nein KIA KIA MOTORS Autohaus Fischer Inh. Dirk Fischer & K. Fläke Cottbus, Am Döb. 13542 Cottbus Tel. 0355 72 55 54 54, Fax 0355 54 54 54 Unterschrift: <i>Dirk Fischer</i> nächster Termin in 15.000 km oder nach 12 Monaten
---	--	--



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)