



Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion

EZ 11/2008 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 218.452km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI EU4, 4Motion Sport & Style, 2007 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZ9W051715	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.452km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.584km	Letzter Service am 06/2017
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts

















(3 mm)

(3 mm)

(4 mm)

(2 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(4 mm)

(4 mm)

vehicle.damage-label.porous, Kratzer

vehicle.damage-label.porous, Kratzer

Kratzer

Kratzer

Reifenschäden: Ein Reifen Drucklos;



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Sonnenrollo nicht mehr vorhanden;

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Hutablage fehlt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI

- | | |
|--|---|
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Radstand 2604 mm |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %) | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Chromleisten an Seitenfenstern |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ambiente-Paket | • Audiosystem RCD 510 MP3 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn) |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Perleffekt-Lackierung |
| • Seitenairbag hinten | • Spiegel-Paket |
| • Tagfahrlicht | • Top-Paket |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle | • Winter-Paket |
| • Zusatzheizung (Standheizung) | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Sitze: Sportsitze vorn, Fahrerseite elektrisch verstellbar |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Memoryfunktion |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Einparkhilfe hinten | • Fußmatten Textil |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)