



Volvo C30 D2 Edition R-Design

EZ 08/2010 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 173.923km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung C30 D2 Edition R-Design [DE - LimS3 D2 DPF EU5, Edition R-Design, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN YV1MK84E1B2221880	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.923km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 162.845km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel Mattchrom	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel Weitwinkel	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent
• Fahrwerk dynamisch ausgelegt	• Fahrwerk tiefergelegt
• Fensterheber elektrisch vorn	• Frontscheibe Verbundglas
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Gurtstraffer	• Gurtstraffer vorn
• Handbremshebel Leder	• Heckspoiler Wagenfarbe
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 3-türig	• Klimaautomatik elektronisch geregelt
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Sport - Leder/Alu) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,6 Ltr. - 84 kW Diesel KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt	• Rücksitzlehnen klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sondermodell Edition R-Design	• Spoiler-Anbausatz rundum
• Sport-Pedalerie	• Textilfussmatten
• Türsicherungssystem	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung
• Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung	• Zusatzheizung



Sonderausstattung

• 8 Lautsprecher	• AUX-IN-Anschluss
• Audio-Paket High Performance	• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Einparkhilfe elektronisch	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
• Metallic-Lackierung	• Mobiltelefon/Handy (GSM) mit Freisprechanlage
• Reserverad als Notrad	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung vorn	• Tagfahrlicht
• USB-Schnittstelle	• Winter-Paket PRO

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Lose



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden): Lose



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)