



Ford Fiesta Cool & Connect

EZ 08/2020 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 93.147km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Cool & Connect [DE - LimS5 1.1 EU6d-T, Cool&Connect S/S, 2019 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAHJLB44557	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.147km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.084 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.904km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht


Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)



2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 16)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Easy-Driver-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fußmatten Velours - vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage

- | | |
|--|--|
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Kühlergrill schwarz | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole |
| • Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitzlehne klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Einparkhilfe hinten | • Fahrassistenz-Paket |
| • FordPass Connect inkl. eCall | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | • Sonderlackierung Frost-Weiß |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

☒ Datum: 27.05.2022
☒ Fahrzeugtyp: 83904
☒ Fahrzeugnummer: 10000000000000000000
☒ Kilometer: 100000
☒ Kilometer Service-Weg: 100000 km

☐ Ölwechsel
☐ Wasserpumpe
☐ Lichtanlage
☐ Bremsen
☐ Schmierstoffe

☐ Reifen
☐ Abgasanlage
☐ Kupplung
☐ Nockenmechanismus

☐ Wasserpumpe
☐ Lichtanlage
☐ Bremsen
☐ Schmierstoffe

☐ Reifen
☐ Abgasanlage
☐ Kupplung
☐ Nockenmechanismus

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service


☒ Datum: 27.05.2022
☒ Fahrzeugtyp: 83904
☒ Fahrzeugnummer: 10000000000000000000
☒ Kilometer: 100000
☒ Kilometer Service-Weg: 100000 km

☐ Ölwechsel
☐ Wasserpumpe
☐ Lichtanlage
☐ Bremsen
☐ Schmierstoffe

☐ Reifen
☐ Abgasanlage
☐ Kupplung
☐ Nockenmechanismus

☐ Wasserpumpe
☐ Lichtanlage
☐ Bremsen
☐ Schmierstoffe

☐ Reifen
☐ Abgasanlage
☐ Kupplung
☐ Nockenmechanismus



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)