



Volkswagen Transporter FWD lang
Doppelkabine

EZ 09/2021 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 247.503km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Transporter FWD lang Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6d-T, 2019 - 2022]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Pritschenwagen	WV1ZZZ7JZNX000835	-	247.503km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
10/2027 / Nicht Vorhanden	Leder	110 PS (81 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
3	Nein	Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	-	-
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d-Temp	6	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
09/2021	Gelb	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	174g/km (NEFZ)		6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer;;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrer abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel konvex, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
• Bordwerkzeug	• Doppelscheinwerfer
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fensterheber elektrisch
• Frontscheibe Verbundglas	• Funkschlüssel (2) klappbar
• Getriebe 5-Gang	• Handschuhfach abschließbar
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Leuchtweitenregelung
• Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI	• Nichtraucher-Paket
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radkappen
• Radstand 3400 mm	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
• Start/Stop-Anlage Motor	• Tagfahrlicht

- Verzurrösen Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn (optisch und akustisch) hinten (optisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Heckscheibe heizbar | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Haltegriffe A-Säulen |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Abfallbehälter |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.09.2021	G603	CKF02117 X	2	1	81/3200	1	15
N1	BA		5500		1998		
WV1ZZZ7JZNX000835	b		1960		1964		
VOLKSWAGEN VW							
7J0			218	100	2300	2800	
PCXHC28DX0			1800	1550			
LDFM5FM52201116NVR249HX2B5A			1600	1550			
			76	2375			
TRANSPORTER			2200	750			
VOLKSWAGEN VW			215/65 R16C 106T M+S				
Fz z Gü bef b 3,5 t			215/65 R16C 106T M+S				
Lastkraftwagen							
715/2007*2018/1832CJ							
EURO6 WLTP C1P1/C1N1 J1L N2							
Diesel							
0002	36CJ	1968					
F17P 240 U 7,2/8,2*0 B ANHANGEBETRIEB*O L 2500 BIS 8% S							
TEIG*TECHN ZUL GES-MASS E ZUGKOMBINATION 4900KG BIS 8% S							
EIG 5200*BEL WERKSEITIG MONTIERTER AHK ESP M SPEZ FAHRGYN							
STABI SYST F ANH BETRIE TEMP 100 KM/H GEM 3 AEND VO > 8 AU							
SN VO Z STVO*HOHE BIS 2181*VW AHK LT EGTG DATUM ZUS EMISSION							
NG KLASSE: 07.09.2021							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)




Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Kratzer, Verformung)



Dach (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)