



Volkswagen Transporter Kasten FWD

EZ 08/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 145.744km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6, 2017 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZKX026529	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.744km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.000km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 156g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost; Dach aufgrund von Fahrzeughöhe nicht auf Schäden prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 62 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Tagfahrlicht

- Türablagekasten vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Fahrassistenten-System: Einparkhilfe hinten
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Zul. Gesamtgewicht 2,60 t
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektrik-Paket 1
- Fensterheber elektrisch
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- LKW-Zulassung
- Lautsprecher (2)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









12.08.19	Q603	AVP235899	2	01	62	/2750	146
N1	BB					4904	1904
WV1ZZZ7H ZKX026529	6		1970-1990			1797-2114	
VOLKSWAGEN, VW					100		
7JO			156		2600		2600
GCXGA260X0			1500		1400		
NNFM52Z1116NVR217MMG3RL63			1500		1400		
23			77		2375		75
TRANSPORTER			2200		750	3	
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C		107T		
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t			205/65 R16C		107T		
Van							
715/2007*2015/45Y							-/-
EURO6:Y:PI/CI: N1 III, N2			61*2007/46*0130*30				
Diesel			15.09.17		K	FJ260014	
0002	36Y0	1968				SelbstF-vermietFzg	
F.1/F.2:10 u. 7.2/8.2:10							
b. Antriebsbetriebs*0.1:2500 bis							
8x Steig.*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:4900kg							
*bis 8x Steig.:5100*Bei werkseitig montierter AHK: ESP							
m.spez.Fahrdyn.Stabil.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h							
gem.3.Aend.VD.z.9.Auen.VD.z.STVO*Höhe bis 2298*Stufe P							
NK 4 ab Tag Erstzul.*www.AHK.lt.ETG*							


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

KEB5242

FJ260014

VOLKSWAGEN VW
FJ260014
WAGNER/STREIBER/STREIBER/STREIBER
TRANSPORTER
DIESEL
WV1ZZZ7H ZKX026529
F.1/F.2:10 u. 7.2/8.2:10
WZL 31.04.17 3.5 t
MILITÄR
TYP
VERKEHR
FJ260014

VOLKSWAGEN AG
02.08.2019



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)