



Peugeot 3008 Crossway

EZ 09/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 171.897km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 3008 Crossway [DE - SUV5 2.0 BlueHDi 180 FAP EU6d-T, Crossway, 2017 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3MJEHZRJS373431	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.897km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 67.000km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	250 	Heckklappe	-
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Dämmmatte Motorraum beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Binkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende

- | | |
|--|---|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Getriebe Automatik - (8-Stufen) |
| • Getränkehalter vorn | • Grip-Control-Paket |
| • Handschuhfach beleuchtet | • Heckleuchten LED |
| • Heckscheibe heizbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Kindersicherung elektrisch | • Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kombiinstrument digital | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mobile Online Dienste Mirror Screen |
| • Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP | • Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT8C) |
| • Parkbremse elektrisch | • Pyrotechnischer Gurtstraffer |
| • Radstand 2675 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt | • Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung) |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder | • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Türzierleisten verchromt |
| • Verzurrösen Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten Kühlergrill (Chrom) | • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Schnittstelle | • Außenspiegel anklappbar |
| • Einparkhilfe hinten | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | • Innenausstattung: Ziernähte farbig |
| • Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Full-LED-Paket | • Gepäckraumboden verschiebbar, variabel |
| • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Metallic-Lackierung |
| • Panorama-Schiebedach mit Intervallschaltung und Einklemmschutz | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzheizung vorn | • Vorrüstung für Standheizung Webasto |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System | • Scheinwerfer Full-LED |
| • Leuchtweitenregelung elektrisch | • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht |
| • Blinkleuchten LED mit Lauflicht | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.09.2018	3003	AZE00002 8	2	1	130/3750	215
M1	AF		4447	4447	1841	
VF3MJEHZRJS373431	7		1615-1623		1555 - 1733	
PEUGEOT				80		
M			170	2090	2090	
J			1150	1050		
EHZR-C2B000			1150	1050		
			76	2813	70	
3008			2000	745	5	
PEUGEOT (F)			225/55R18	91V		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55R18	91V		
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2017/1347BG			Schwarz /		g /	
EURO6;N1P;BG;P1/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0534*05			
Diesel			27.10.2017	N	FB761837	
0002	360G	1997				
MM.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.09.2018*KORR.N						
EFZ-CO2W:129***DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.09.2018*						

Die folgenden Seiten werden mit dem
Kaufvertrag einer Kfz-Fachwerkstatt
ausgegeben, die die Wartung Ihres PEUGEOT
ausführt.

Lesen Sie die folgenden Felder (Datum,
Kilometerstand, nächste Wartung, usw.)
entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres
Fahrzeugs von der Kfz-Fachwerkstatt Ihrer
Wahl ausfüllen.

Wir empfehlen Ihnen, die Rechnungen,
Checklisten der durchgeführten Arbeiten
und Unterlagen in Zusammenhang mit den
Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug
aufzubewahren.

Beim Weiterverkauf des Fahrzeuges müssen
alle Bordskizzen für das Fahrzeug an den
neuen Besitzer übergeben werden.

Datum: 1. 1. 2001 km: 1000

☐ Normale Betriebsbedingungen
 ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen

Datum: 17.07.2001 km: 47900

☒ Normale Betriebsbedingungen
 ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen

Regelmäßige Wartung

Firmenstempel

Wachse Wartung*

km fuhr, an: 1. 1. 2001

Technische Veränderung:

bei 77900 km fuhr, an: 01.08.2001

*Regelmäßige Wartungsmassnahmen beachten

Die regelmäßigen Wartungen sind vorzunehmen, damit die Bedingungen der Herstellergarantie erfüllt werden.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)