

Gebrauchtfahrzeugbewertung



Fahrzeugdaten	Hersteller	Opel	Typ	Corsa D Edition ´111 Jahre ´		Modell	1.2 EU5, Edition 111Jahre, 2010 - 2..		
	VIN	W0LOSDL08B6000060		Aufbau		Anzahl Türen		Kraftstoff	KBA-Schlüssel
			Lim. Schrägheck		3		Superbenzin	0035/ALI	
		Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
		20.08.2010		2	2	51 kW	4	1229	05/26
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe		124 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	167.000 km		171.327 km		171.327 km		nein	01/01	1 km
	Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
Casabl/Arctic/EisWeiss/Kaolin			Uni normal		nein	k. A.	1 km		
Scheckheft	nicht vollständig		Scheckheft Bemerkung						
			Letzter Service nicht nachweisbar.						
Polster	Stoff		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
			Schwarz		Getriebe 5-Gang		Euro5		
Ehemalige Nutzung	keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden						
			ja						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		


Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP.. Bremsassistent Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Getriebe 5-Gang Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopf-Airbag-System Licht-Paket Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 Seitenscheiben hinten (dunkel getönt) Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stoßfänger Wagenfarbe Verglasung getönt	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel elektr. verstellbar Drehzahlmesser Elektron. Traktionskontrolle Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe Karosserie: 3-türig Lenkrad (Leder) Motor 1,2 Ltr. - 51 kW Rücksitzlehne geteilt Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor Sondermodell Edition 111 Jahre Technik-Paket 1	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel Wagenfarbe Elektro-Paket Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne Innenraumfilter: Pollenfilter Klimaanlage Lenksäule (Lenkrad) verstellbar Nebelschlussleuchte Rücksitzlehne klappbar Seitenairbag vorn Sitz vorn links höhenverstellbar Stahlfelgen 6x15 Textilfußmatten
	Sonderausstattung:		
	Fahrradträgersystem am Heck FlexFix		

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 05.06.2026 - Gültig bis 171327 km
-----------	---

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung ja	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
(U) Nachlackierung -> Tür vorne rechts (0,00 €)					
(U) Nachlackierung -> Hagelschaden (0,00 €)					

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 2 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)

Optischer Zustand	
	Allgemeine Aufwendung Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts 500 µ	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Inspektion - Fahrzeugabmeldung Inspektion - HU/AU (Fällig) Zwischensumme	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 185/65 R15 88H	VL 7,00 mm (Barum)	VR 7,00 mm (Barum)
	Reifen hinten 185/65 R15 88H	HL 7,00 mm (Barum)	HR 7,00 mm (Barum)

Endbetrag	
Optischer Zustand Technischer Zustand Endbetrag (Netto) 19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.	
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €	
(U) Nachlackierung -> Tür vorne rechts (0,00 €)					
(U) Nachlackierung -> Hagelschaden (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 167.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Corsa D Edition '111 Jahre'

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: W0L0SDL08B6000060
Kilometerstand: 171.327 km
Erstzulassung: 20.08.2010
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Inspektion - HU/AU



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Corsa D Edition '111 Jahre'

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: W0L0SDL08B6000060
Kilometerstand: 171.327 km
Erstzulassung: 20.08.2010
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



