



## Volkswagen Golf Plus Comfortline

EZ 04/2005 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 303.812km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 99\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 29.06.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                     |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Plus Comfortline [DE - LimS5 1.9 TDI EU4, Comfortline, 2006 - 2009] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WVWZZZ1KZ5W529114                                                                            | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>303.812km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                    | Leistung<br>105 PS (77 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                   | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.896 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                              | Letzter Service<br>281.660km                | Letzter Service am<br>02/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                                                          | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>04/2005                                              | Farbe<br>Grau                                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                     | CO2-Emissionen<br>148g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>5.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,  
Kratzer



(6 mm)

Kerben,  
Kratzer



(5 mm)

Kerben,  
Kratzer



(5 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                                                                                     | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 120                                                                                     | Türe hinten rechts       | 150                      |
| Seitenteil hinten links | 430  | Seitenteil hinten rechts | 150                      |
| Motorhaube              | 120                                                                                     | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 130                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten;              |
| Kupplung    | Andere: Vibrationen beim anfahren ; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;              |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



# Sonderausstattung

---

- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos

















|                                                                                                                                                                                                |      |      |      |                     |      |          |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|------|----------|------|-----|
| 19.04.05                                                                                                                                                                                       | 0603 | 778  | 0018 | 2                   | 01   | 77       | 4000 | 183 |
| 01                                                                                                                                                                                             | 0200 |      |      | 4206                |      |          | 1759 |     |
| WVWZZZ1KZ5W529114                                                                                                                                                                              | 7    |      |      | 1580                |      |          | 1470 |     |
| IKP                                                                                                                                                                                            |      |      |      | 149                 | 2000 |          | 2000 |     |
|                                                                                                                                                                                                |      |      |      | 1080                | 970  |          |      |     |
|                                                                                                                                                                                                |      |      |      | 1080                | 970  |          |      |     |
|                                                                                                                                                                                                |      |      |      | 79                  |      | 72       |      |     |
| GOLF                                                                                                                                                                                           |      |      |      | 1400                | 730  | 5        |      |     |
| VOLKSWAGEN-VW                                                                                                                                                                                  |      |      |      | 195/65R15 91H       |      |          |      |     |
| PERSONENKRAFTWAGEN                                                                                                                                                                             |      |      |      | 195/65R15 91H       |      |          |      |     |
| GESCHLOSSEN                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                     |      |          |      |     |
| EURO 4                                                                                                                                                                                         |      |      |      | GRAU                |      | 77-      |      |     |
| Diesel                                                                                                                                                                                         |      |      |      | E1*2001/116*0304*00 |      |          |      |     |
| 0002                                                                                                                                                                                           | 0462 | 1896 |      | 16.11.04            | K    | UH640214 |      |     |
| ZU 18-20: L.BIS 4302, H.BIS 1592 U.ZU G.BIS 1647*ZU F.1/ F.2: +25 U.ZU 7.1-B.3: H.+35 8. ANH-BETR.*ZU G.1: 1700 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LY. EGYG/ABE* Stufe PM3 nachgerüstet m. typ IKO 181 DA*** |      |      |      |                     |      |          |      |     |
| <b>Außerbetriebsetzung</b><br><b>am: 17.06.2026</b>                                                                                                                                            |      |      |      |                     |      |          |      |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>19.04.05</p> <p>0603</p> <p>778</p> <p>0018</p> <p>2</p> <p>01</p> <p>77</p> <p>4000</p> <p>183</p> <p>01</p> <p>0200</p> <p>WVWZZZ1KZ5W529114</p> <p>7</p> <p>IKP</p> <p>GOLF</p> <p>VOLKSWAGEN-VW</p> <p>PERSONENKRAFTWAGEN</p> <p>GESCHLOSSEN</p> <p>EURO 4</p> <p>Diesel</p> <p>0002</p> <p>0462</p> <p>1896</p> <p>ZU 18-20: L.BIS 4302, H.BIS 1592 U.ZU G.BIS 1647*ZU F.1/ F.2: +25 U.ZU 7.1-B.3: H.+35 8. ANH-BETR.*ZU G.1: 1700 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LY. EGYG/ABE* Stufe PM3 nachgerüstet m. typ IKO 181 DA***</p> <p><b>Außerbetriebsetzung</b><br/><b>am: 17.06.2026</b></p> | <p>19.04.05</p> <p>0603</p> <p>778</p> <p>0018</p> <p>2</p> <p>01</p> <p>77</p> <p>4000</p> <p>183</p> <p>01</p> <p>0200</p> <p>WVWZZZ1KZ5W529114</p> <p>7</p> <p>IKP</p> <p>GOLF</p> <p>VOLKSWAGEN-VW</p> <p>PERSONENKRAFTWAGEN</p> <p>GESCHLOSSEN</p> <p>EURO 4</p> <p>Diesel</p> <p>0002</p> <p>0462</p> <p>1896</p> <p>ZU 18-20: L.BIS 4302, H.BIS 1592 U.ZU G.BIS 1647*ZU F.1/ F.2: +25 U.ZU 7.1-B.3: H.+35 8. ANH-BETR.*ZU G.1: 1700 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LY. EGYG/ABE* Stufe PM3 nachgerüstet m. typ IKO 181 DA***</p> <p><b>Außerbetriebsetzung</b><br/><b>am: 17.06.2026</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>19.04.05</p> <p>0603</p> <p>778</p> <p>0018</p> <p>2</p> <p>01</p> <p>77</p> <p>4000</p> <p>183</p> <p>01</p> <p>0200</p> <p>WVWZZZ1KZ5W529114</p> <p>7</p> <p>IKP</p> <p>GOLF</p> <p>VOLKSWAGEN-VW</p> <p>PERSONENKRAFTWAGEN</p> <p>GESCHLOSSEN</p> <p>EURO 4</p> <p>Diesel</p> <p>0002</p> <p>0462</p> <p>1896</p> <p>ZU 18-20: L.BIS 4302, H.BIS 1592 U.ZU G.BIS 1647*ZU F.1/ F.2: +25 U.ZU 7.1-B.3: H.+35 8. ANH-BETR.*ZU G.1: 1700 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LY. EGYG/ABE* Stufe PM3 nachgerüstet m. typ IKO 181 DA***</p> <p><b>Außerbetriebsetzung</b><br/><b>am: 17.06.2026</b></p> | <p>19.04.05</p> <p>0603</p> <p>778</p> <p>0018</p> <p>2</p> <p>01</p> <p>77</p> <p>4000</p> <p>183</p> <p>01</p> <p>0200</p> <p>WVWZZZ1KZ5W529114</p> <p>7</p> <p>IKP</p> <p>GOLF</p> <p>VOLKSWAGEN-VW</p> <p>PERSONENKRAFTWAGEN</p> <p>GESCHLOSSEN</p> <p>EURO 4</p> <p>Diesel</p> <p>0002</p> <p>0462</p> <p>1896</p> <p>ZU 18-20: L.BIS 4302, H.BIS 1592 U.ZU G.BIS 1647*ZU F.1/ F.2: +25 U.ZU 7.1-B.3: H.+35 8. ANH-BETR.*ZU G.1: 1700 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LY. EGYG/ABE* Stufe PM3 nachgerüstet m. typ IKO 181 DA***</p> <p><b>Außerbetriebsetzung</b><br/><b>am: 17.06.2026</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>19.04.05</p> <p>0603</p> <p>778</p> <p>0018</p> <p>2</p> <p>01</p> <p>77</p> <p>4000</p> <p>183</p> <p>01</p> <p>0200</p> <p>WVWZZZ1KZ5W529114</p> <p>7</p> <p>IKP</p> <p>GOLF</p> <p>VOLKSWAGEN-VW</p> <p>PERSONENKRAFTWAGEN</p> <p>GESCHLOSSEN</p> <p>EURO 4</p> <p>Diesel</p> <p>0002</p> <p>0462</p> <p>1896</p> <p>ZU 18-20: L.BIS 4302, H.BIS 1592 U.ZU G.BIS 1647*ZU F.1/ F.2: +25 U.ZU 7.1-B.3: H.+35 8. ANH-BETR.*ZU G.1: 1700 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LY. EGYG/ABE* Stufe PM3 nachgerüstet m. typ IKO 181 DA***</p> <p><b>Außerbetriebsetzung</b><br/><b>am: 17.06.2026</b></p> | <p>19.04.05</p> <p>0603</p> <p>778</p> <p>0018</p> <p>2</p> <p>01</p> <p>77</p> <p>4000</p> <p>183</p> <p>01</p> <p>0200</p> <p>WVWZZZ1KZ5W529114</p> <p>7</p> <p>IKP</p> <p>GOLF</p> <p>VOLKSWAGEN-VW</p> <p>PERSONENKRAFTWAGEN</p> <p>GESCHLOSSEN</p> <p>EURO 4</p> <p>Diesel</p> <p>0002</p> <p>0462</p> <p>1896</p> <p>ZU 18-20: L.BIS 4302, H.BIS 1592 U.ZU G.BIS 1647*ZU F.1/ F.2: +25 U.ZU 7.1-B.3: H.+35 8. ANH-BETR.*ZU G.1: 1700 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LY. EGYG/ABE* Stufe PM3 nachgerüstet m. typ IKO 181 DA***</p> <p><b>Außerbetriebsetzung</b><br/><b>am: 17.06.2026</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)





Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



Dach (Delle)





Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)





Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Delle)





Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)