



Volkswagen Sharan Comfortline BMT

EZ 06/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 136.105km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Comfortline BMT [DE - Van5 1.4 TSI BMT EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZFV038603	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.105km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Abfallbehälter
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm)	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schiebetüren links und rechts manuell betätigt	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Umfeldleuchte in Heckklappe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Seitenairbag vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK OAK BROWN



Sonderausstattung

• Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert	• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
• Dachreling silber eloxiert	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Frontscheibe Dämmglas	• Lenkrad (Leder)
• Metallic-Lackierung	• Multifunktionsanzeige Plus
• Raucher-Paket	• Sitz-Paket 7-Sitzer
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Winter-Paket
• Auto-Hold-Funktion	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









10.06.2015	0603	ATP00104	2	1	110/5800	157
M1	AF				4854-4952	1904-1904
WVWZZZ7N2FV038603			2		1695-1753	1771-1771
VOLKSWAGEN, VW						
TN				100		
CTHAX0AF			167	2480		2480
EM6FM6B80037MJ7VR2VW0			1220	1310		
			1220	1310		
			VS	3750		72
SHARAN			1800	750		
VOLKSWAGEN-VW						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					205/60 R16 96H	
Mehrzweckfahrzeug					205/60 R16 96H	
715/2007*630/20123						
EUROS;JPI/CT: M, N1 F						
Benzin						
0001		3500		3590		
F.1/F.2: +30 U. / 2/8: 2r+70						
IS 8: STEIG. *TECHN.ZUL.GES.MASSE D.EUKOMBINATION: 4310						
K3: 815 81 STEIG. 14510781 MERKLEITIG KONSTRUIERTER ANH: 5						
3F M. SPEZ. FAHRDYN. STABI. SVST. F. ANH. BEH. F. TEMP. 100 KN						
H GEN. 3. AEND. VO. 2. 3. AUSN. VO. 2. STVO *NN. AHA. IT. 5010*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)