



Kia Ceed FIFA World Cup Edition

EZ 05/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 101.399km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed FIFA World Cup Edition [DE - Kb5 1.4 CVVT EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN U5YHN811AEL083304	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.399km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 93.525km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Felgen verschürft



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Mittelkonsole Alu-Optik
- Multifunktion für Lenkrad
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT (1396 ccm)
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: CASA WHITE | • Reifen-Reparaturset |
| • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Siehr geehrte Kunden, sehr geehrte Kunden, Siehr geehrte Kunden,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im September 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Ref.Wert	Kraft [daN]		Funktionsw.	Achsannteil [%]		
		Links	Rechts		1st	Min	Ergebnis
1. Achse	504	258	261	50,9	74,3	51,8	1,0
2. Achse	314	177	199	90,2	25,7	19,2	1,0

Feststellbremsanlage:	Abbremsung: 17 %	Links		Rechts	
		2. Achse	Blockiert	197	107

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette
angebracht
(8) nächste HU:
September 2027

(9) Ihr Prüflingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Mai

10047001

Das Abgabeverhalten wurde am 11.09.2025 durch die Werkstatt mit der Nr. BY-6-08-5104-83 überprüft.

Bemerkungen
- Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

Durch die DMS 5 nach DIN EN ISO/IEC 9000:2015 akkreditierte Inspektionssstelle
Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundenkopie (S.5-11/20-01-02) aufgeführten Anfahrtsunterstützung.

(10) Eintrag für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Eintrag Fahrzeuguntersuchung	101,00 EUR
Vergütung f. Vorprüf./Kontrollen (Werkstatkosten) <th>2,00 EUR</th>	2,00 EUR
Endsumme netto: 80,00 EUR; 19% USt: 15,40 EUR <td></td>	
Endsumme <td>104,40 EUR</td>	104,40 EUR

Die Untersuchung wurde im Rahmen und für Rechnung des KZS e.V. durchgeführt
Soll-Konto: DE44 2509 0000 0000 0000 0000
Eintrag beinhaltet den Aufwand für die Bearbeitung für Vorgaben nach Nr. 1
Anlage V16 StVZO, (Anlage 2 StVZO)

Aggregat Baureihe 1. Anzahl der Axlen 2 und Motor 4 2. Antriebsart (Anzahl, Lage, gezielte Verteilung) 3. Axlen 1	25. Hubtrieb 26. Kurbeltrieb 26.1. Fahrzeug mit Einstellbofen 27. Nennleistung	1396 cm ³ 2600 73,25 kW bei 5500 U/min-1	48. 1.1. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NO: mg/kg Partikel: mg/kg Rauchgasdichte (R1): (m ³)
Hubraumleistungen 4. Stufen 4.1. Antriebsarten	28. Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit	180 km/h 180 km/h	1.2. Probenahme: 1 kg CO: 0,2481 kg/kg NMHC: 0,0196 mg/kg THC: 0,0006 g NOx: 0,0276 g THC: 0,001 g/kg Partikel: mg/kg Partikel: mg/kg
5. Leertank 6. Leertank 7. Höhe	30. Achsen- und Kurbelabstände 31. Spurbreite 32. Kurbel-Hauptkurbel: 33.55/55 (18 H, 5,5 H) 18/51 33.55/55 (18 H, 5,5 H) 18/51	1. 1855 mm 2. 1087 mm	2. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NMHC: mg/kg CH4: mg/kg
Werte 11. Motor des Fahrzeuges (Werkstoff) 158 kg 12. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	34. Drahtseile 35. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges)	36. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges)	49. 1.1. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NMHC: mg/kg CH4: mg/kg
13.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 14.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 15.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	37. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 38. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	39. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 40. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	50. 1.1. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NMHC: mg/kg CH4: mg/kg
16.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 17.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 18.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	41. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 42. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	43. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 44. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	51. 1.1. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NMHC: mg/kg CH4: mg/kg
19.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 20.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 21.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	45. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 46. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	47. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 48. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	52. 1.1. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NMHC: mg/kg CH4: mg/kg
22.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 23.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 24.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	49. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 50. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	51. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 52. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	53. 1.1. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NMHC: mg/kg CH4: mg/kg
25.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 26.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 27.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	53. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 54. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	55. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 56. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	54. 1.1. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NMHC: mg/kg CH4: mg/kg
28.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 29.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 30.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	57. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 58. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	59. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 60. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	55. 1.1. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NMHC: mg/kg CH4: mg/kg
31.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 32.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 33.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	61. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 62. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	63. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 64. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	56. 1.1. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NMHC: mg/kg CH4: mg/kg
34.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 35.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 36.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	65. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 66. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	67. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 68. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	57. 1.1. Probenahme: 1 kg CO: mg/kg NMHC: mg/kg CH4: mg/kg
37.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 38.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 39.2. Technische Zulassung (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	69. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 70. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg	71. Drahtseile (Gesamtheit des Fahrzeuges) 1550 kg 	

Mit Abzeichnung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion	km	Monaten
75		
Durchgeführt:	30.12.22	
km-Stand:	72.233	
Öl-Speil Öl:	☒ Shell Öl	☐ Anderes Öl
Öl-Beschreibung/Viskosität:	5W-30	
Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Klimaanlagenwartung	☒	☐
Kühlfülligkeit	☒	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☒	☐
Wartung nach Geislagern	☒	☐
Wartungsplan durchgeführt	☒	☐

Kfz-Werkstatt Sporer
Weinbergstr. 2
93086 Kolfering
Tel. 09406/516 Fax 959612

Werkstatt-Stempel

Unterschrift

Service – Inspektion

Mit Abzeichnung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion	km	Monaten
30.000		
Durchgeführt:	01.05.16	
km-Stand:	5334	
Öl-Speil Öl:	☒ Shell Öl	☐ Anderes Öl
Öl-Beschreibung/Viskosität:	5W-30	
Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Klimaanlagenwartung	☒	☐
Kühlfülligkeit	☒	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☒	☐
Wartung nach Geislagern	☒	☐
Wartungsplan durchgeführt	☒	☐


KIA MOTORS
Autohaus Baudisch GmbH
An der In der Höhe 1
93055 Regensburg
0025

Inspektion	km	Monaten
60.000		
Durchgeführt:	12.11.18	
km-Stand:	22267	
Öl-Speil Öl:	☒ Shell Öl	☐ Anderes Öl
Öl-Beschreibung/Viskosität:	5W-30	
Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Klimaanlagenwartung	☒	☐
Kühlfülligkeit	☒	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☒	☐
Wartung nach Geislagern	☒	☐
Wartungsplan durchgeführt	☒	☐

KIA MOTORS
Autohaus Baudisch GmbH
An der In der Höhe 1
93055 Regensburg
0025

Inspektion	km	Monaten
90.000		
Durchgeführt:	20.06.2010	
km-Stand:	55307	
Öl-Speil Öl:	☒ Shell Öl	☐ Anderes Öl
Öl-Beschreibung/Viskosität:	5W-30	
Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Klimaanlagenwartung	☒	☐
Kühlfülligkeit	☒	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☒	☐
Wartung nach Geislagern	☒	☐
Wartungsplan durchgeführt	☒	☐

KIA MOTORS
Autohaus Baudisch GmbH
An der In der Höhe 1
93055 Regensburg
0025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)