



Volkswagen Golf Plus Trendline

EZ 12/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 86.752km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Trendline [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Trendline, 2010 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZEW533751	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.752km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.198km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI

• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelschlussleuchte
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Feuerlöscher
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Mittelarmlehne
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Verglasung grün / hinten schwarz getönt	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescertigung

Volkswagen Fahrzeug:

Der Unterzeichnete bescheinigt, dass das Fahrzeug:

1.1. Fahrzeugmarke	VOLKSWAGEN, VW
1.2. Fahrzeugtyp	ACCESSION
1.3. Fahrzeugmodell	GOLF PLUS
1.4. Fahrzeugfarbe	schwarz
1.5. Fahrzeugfarbe und Anstrich des Herstellers	Volkswagen AG Farbe 10 92 2 0-044, Metallic
1.6. Antriebsart und Antriebsleistung	auf der linken Seite, rechts 8 - 1600, 1600
1.7. Antriebsleistung	1600
1.8. Fahrzeugidentifikationsnummer	WVGZ2123053751

Es wird in der am 2013-05-01 gültigen Genehmigung (12013/05/01/01) bescheinigt, dass das Fahrzeug:

Das Fahrzeug kann zur Schiedsgerichtsbarkeit (Schlichtung) in Streitigkeiten mit Kunden verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigungen zu beantragen.

Wolfsburg, den 2013-11-27

Ch. Prach

Letzte Typisierung

1. Anzahl der Achsen / Räder	2 / 4	20. Höchstgeschwindigkeit (km/h)	175
2. Anzahl der Antriebsachsen	1	21. Normierte Achse 10 (km/h)	157 / 160
3. Lage der Antriebsachsen	Achse 1	22. Höchstgeschwindigkeit	Achse 1: 150 km/h (10) / 150 km/h (10)
4. Radial (mm)	2574	23. Achse 2 (km/h)	150 km/h (10) / 150 km/h (10)
5. Längs (mm)	2574	24. Certe des Aufbaus	40
6. Breite (mm)	1524	25. Certe des Aufbaus	40
7. Höhe (mm)	1524	26. Anzahl und Anordnung der Räder	3/21, 2/16, 2/16, 1/8
8. Masse in Leertouren (Zustand Bg)	1385	27. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
9. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	28. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
10. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	29. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
11. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	30. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
12. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	31. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
13. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	32. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
14. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	33. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
15. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	34. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
16. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	35. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
17. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	36. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
18. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	37. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
19. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	38. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
20. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	39. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
21. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	40. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
22. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	41. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
23. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	42. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
24. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	43. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
25. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	44. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
26. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	45. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
27. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	46. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
28. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	47. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
29. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	48. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
30. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	49. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
31. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	50. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
32. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	51. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
33. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	52. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
34. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	53. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
35. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	54. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
36. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	55. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
37. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	56. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
38. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	57. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
39. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	58. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
40. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	59. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
41. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	60. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
42. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	61. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
43. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	62. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
44. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	63. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
45. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	64. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
46. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	65. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
47. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	66. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
48. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	67. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
49. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	68. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
50. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	69. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
51. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	70. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
52. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	71. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
53. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	72. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
54. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	73. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
55. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	74. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
56. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	75. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
57. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	76. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
58. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	77. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
59. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	78. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
60. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	79. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
61. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	80. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
62. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	81. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
63. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	82. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
64. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	83. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
65. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	84. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
66. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	85. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
67. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	86. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
68. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	87. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
69. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	88. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
70. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	89. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
71. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	90. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
72. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	91. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
73. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	92. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
74. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	93. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
75. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	94. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
76. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	95. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
77. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	96. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
78. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	97. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
79. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	98. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
80. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	99. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8
81. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1414	100. Anzahl der Räder (Zustand Bg)	8

☒ mit Motorwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 30.01.2026

bei km-Stand: 85 198

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: Autohaus Schnitzler GmbH & Co. KG

Volkswagen Partner

Reifenansatz 20

40764 LongLife

Telefon 02173 8506-0

Telefax 02173 8506-799

mailto:info@autohaus-schnitzler.de

Betriebsnummer 21080

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

Service-Intervall-Anzeige

30/2026

☒ mit Motorwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 01.01.25

bei km-Stand: 80269

Rechnungsnummer: 42171/50016

Service durchgeführt von: Autohaus Schnitzler GmbH & Co. KG

Volkswagen Partner

Reifenansatz 20

40764 LongLife

Telefon 02173 8506-0

Telefax 02173 8506-799

mailto:info@autohaus-schnitzler.de

Betriebsnummer 21080


Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

Service-Intervall-Anzeige



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)