



Toyota Hilux Double Cab Life 4x4

EZ 04/2014 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe | 138.343km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 01.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Hilux Double Cab Life 4x4 [AT - PickupDK4 3.0 D-4D EU4, 4x4 Life Double Cab, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN AHTFZ29G709108500	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.343km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 171 PS (126 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.982 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 227g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Rost



(6 mm)

Rost



(6 mm)

Rost,
Kerben



(6 mm)

Rost



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	95		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: Oberfläche korrodiert;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Heckklappengriff bleibt hängen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrwerksfeder gebrochen: vorne;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Antenne mechanisch
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel verchromt
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Freilaufnabe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kotflügelverbreiterung
- Lastabhängiges Sperrdifferential
- Lenkrad (Leder)
- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Leuchtweitenregelung | • Modellpflege |
| • Motor 3,0 Ltr. - 126 kW Turbodiesel | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: Super white 2 |
| • Radstand 3085 mm | • Rückfahrkamera |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer H4 |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schmutzfänger hinten |
| • Schmutzfänger vorn | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfänger verchromt | • Trittbretter seitlich |
| • Türgriffe außen verchromt | • Unterfahrschutz hinten |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrrertür (Delle)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung)



Dach (Lackschaden)



Dach (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)