



Peugeot 3008 Allure

EZ 08/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 69.088km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 3008 Allure [DE - SUV5 1.6 PureTech 180 EU6d-T, Allure, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3M45GFRKS153468	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 69.088km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 181 PS (133 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.980km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn

• Handschuhfach beleuchtet	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kombiinstrument digital	• Kopf-Airbag-System
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Motor 1,6 Ltr. - 133 kW PureTech
• Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT8C)	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Parkbremse elektrisch	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Radstand 2675 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türzierleisten verchromt
• Verzurrsen Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Schnittstelle	• Außenspiegel anklappbar
• Einparkhilfe hinten	• Antischlupfregelung (ASR)
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Original Fahrzeug Farbe: BLANC NACRE	



Sonderausstattung

• Alarmanlage und Safesicherung	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay	• Dachreling (Aluminium)
• Easy-Paket	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumboden verschiebbar, variabel	• Grip-Control-Paket
• GT-Line-Paket	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Panorama-Schiebedach mit Intervallschaltung und Einklemmschutz

• Reserverad in Fahrbereifung	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa rot
• Sonderlackierung Perlmutter-Weiß	• Sound-System Focal
• Voll-Leder-Paket	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
• Alarmanlage	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera
• Rückfahrkamera mit 360° Umgebungsansicht	• Reserverad als Notrad
• Antischlupfregelung (ASR)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrlilfe	• Fahrassistenz-System: Berganfahrlilfe
• Full-LED-Paket	• Scheinwerfer Full-LED
• Leuchtweitenregelung elektrisch	• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Blinkleuchten LED mit Lauflicht	• Dachfarbe schwarz
• Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz	• Einstiegsleisten (Edelstahl - gebürstet)
• Außenspiegel mit Projektionsfunktion	• Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (i-Cockpit Amplify)
• Pedale Aluminium	• Dachhimmel schwarz
• Innenausstattung: Ziernähte farbig	• Sitzheizung vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa	• Komfortsitze vorn
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitz vorn rechts elektr. neigungsverstellbar	• Sitze vorn mit Massagefunktion
• Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)