



Volkswagen Golf GTI Performance BMT

EZ 05/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 124.340km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTI Performance BMT [DE - LimS5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, GTI Performance, 2013 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEW363287	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.340km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 230 PS (169 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Wachstum

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	170 	Heckklappe	280 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung GTI
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachspoiler
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang

- | | |
|---|--|
| • Getränkehalter vorn | • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckleuchten LED, abgedunkelt |
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten LED | • Mittelarmlehne vorn klappbar |
| • Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V T FSI | • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE | • Parkbremse elektrisch |
| • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design | • Progressivlenkung |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Sport-Design, lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Antennen-Diversity | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Business-Paket Premium mit Navigation |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimediabuchse AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag hinten
• Sonderlackierung Pure-White uni	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Delle)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)