CarOnSale

Mercedes-Benz 200/220/250 CDI/BT/d 4MATIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	93.533km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 200/220/250 CDI/BT/d 4MATIC [DE - Mc4 Marco Polo EU6, 250 CDI 4Matic, 2014 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WDF44781313098189	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.533km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 84.835km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2015	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Anderer Schaden	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**370 µm** ⚠	Heckklappe	**110 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kundenangabe: Zusatzbatterie schwach (daher öffnet das Aufstelldach nicht)

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Ausführung: Marco Polo
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Campingtisch und Stühle
- Dachbett
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar hinten rechts, links feststehend
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Komfort-Fahrwerk
- Komfort-Kopfstützen Fahrgastraum
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Marco Polo
- Marco Polo Standard
- Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Radstand 3200 mm
- Radvollabdeckung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,05 t
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Licht- und Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Auflastung auf 3,05 t
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Fahrgastraum
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO in Yachtbodenoptik hell
- Fahrassistenz-Paket
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Light System LED
- Karosserievariante: Aufstelldach Easy-Up elektro-hydraulisch
- Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider
- Kraftstofftank: vergrößert
- Luftfilter: mit Wartungsanzeige
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Reserverad mit Wagenheber
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Spiegel-Paket
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Heckleuchten LED
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2007/46*0457
WDF44781313098189
3100 kg
5100 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg

CarOnSale


180°-Ansicht

9:05
20km
TMC




R C
N P
D
Service B
in 138 Tagen
ASSYST PLUS
9.5 °C
09:05

12 V




MARCO POLO
CarOnSale


STOP


WESTFALIA









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Anderer Schaden): Deckel beschädigt



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Kundenangabe: Aufstelldach öffnet nicht da Zusatzbatterie schwach ist



- Dach (Anderer Schaden): Kundenangabe: Aufstelldach öffnet nicht da Zusatzbatterie schwach ist



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Abdeckklappe gerissen



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Abdeckklappe gerissen



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Abdeckklappe gerissen