



Mercedes-Benz SLK 350 Grand Edition

EZ 06/2010 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 50.209km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung SLK 350 Grand Edition [AT - Ca2 SLK 350 EU5, Grand Edition, 2010 - 2010]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDB1714581F235358	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 50.209km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 305 PS (224 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 3.498 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 50.171km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 227g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 9.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	190 	Heckklappe	190 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: designo-Leder
- Karosserie: 2-türig
- Lautsprecher vorn und hinten
- Motor 3,5 Ltr. - 224 kW V6 KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie verstärkt
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzheizung vorn
- Tempomat

- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Fußmatten Velours | • Innenausstattung: designo-Leder / Alcantara |
| • Kopfraumheizung (Airscarf) | • Metallic-Lackierung |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Windschott (Netz) |
| • Windschott Glas (Airguide) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugtyp: SLK 180
Fahrzeug: 37 86.3533
FIN: W04U1145407235338

Servicebericht T

Werkstatt: Bessen Kofen & K12 Technik e.U.
Leistungsleistung: 14
Freizeit: 11.06.2020
Rep.-Arzt: Ar
Laufleistung: 90171 km

Durchgeführter Service

Service: Zwischenanfrage
Werkstatt: Nicht vorhanden

Qualitäts-Vorstellung

Bezeichnung: Motor Öl
Qualität: 225 N
Preis: 10

Zusätzliche

Steuerpflichtig: ☒

Luftfilter: ☒

Motor Öl und Filterwechsel: ☒

Mercedes-Benz ist eine Marke der Mercedes-Benz Group AG.

Seite 1



Mercedes-Benz

Servicebericht E

Mercedes-Benz: Steiner GmbH
Leistungsleistung: 26
Freizeit: 06.06.2020

Datum: 25.06.2021
Rep.-Arzt: H
Laufleistung: 192405 km

Durchgeführter Service

Service: 1900
Werkstatt: 1147 Tage
Werkstatt: 1900 km

Qualitäts-Vorstellung

Bezeichnung: Motor Öl
Qualität: 225 N
Preis: 10

Zusätzliche

Kundenkarte: ☒

Motor Öl und Filterwechsel: ☒

Wie zum nächsten Folgenden Service:

Mercedes-Benz: ☒

Garantie gegen Durchsetzung: ☒

Service-Interpret nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG:

Eingetragen: ☐

Zusätzliche nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG:

Durchgeführt: ☒



Mercedes-Benz

Servicehistorie

	Werkstatt: Bessen Kofen & K12 Technik e.U.	Datum: 11.06.2020
	Leistungsleistung: 14	Laufleistung: 90171 km
	Freizeit: 11.06.2020	Zwischenanfrage
Mercedes-Benz	Steiner GmbH	Datum: 25.06.2021
	Leistungsleistung: 26	Laufleistung: 192405 km
	Freizeit: 06.06.2020	Werkstatt: 1900 km
Mercedes-Benz	Steiner GmbH	Datum: 06.06.2021
	Leistungsleistung: 26	Laufleistung: 192405 km
	Freizeit: 06.06.2021	Werkstatt: 1900 km
Mercedes-Benz	Steiner GmbH	Datum: 19.06.2021
	Leistungsleistung: 26	Laufleistung: 23818 km
	Freizeit: 06.06.2021	Werkstatt: 1900 km
Mercedes-Benz	Steiner GmbH	Datum: 06.07.2021
	Leistungsleistung: 26	Laufleistung: 192405 km
	Freizeit: 06.07.2021	Werkstatt: 1900 km
Mercedes-Benz	Steiner GmbH	Datum: 06.07.2021
	Leistungsleistung: 26	Laufleistung: 192405 km
	Freizeit: 06.07.2021	Werkstatt: 1900 km
Mercedes-Benz	Steiner GmbH	Datum: 25.06.2021
	Leistungsleistung: 26	Laufleistung: 192405 km
	Freizeit: 06.06.2020	Werkstatt: 1900 km

Mercedes-Benz ist eine Marke der Mercedes-Benz Group AG.

Seite 2

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)