



Skoda Superb Ambition

EZ 05/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 201.057km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Ambition [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, Ambition, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJH7NP7G7069734	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.057km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.372km	Letzter Service am 02/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



-
Kerben,
Kratzer

-
Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	380 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	840 
Motorhaube	100	Heckklappe	260 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Infotainment ohne Funktion

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|--|--|
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten |
| • Kopfstützen vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Servolenkung elektronisch (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Verzurrlen Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED |
| • Business-Paket Amundsen | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Mobile Online Dienste | • Perleffekt-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Leuchtweitenregelung |
| • Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) | • Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Außenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung | • Maxi-DOT Farbdisplay |
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Steckdose 230V |
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrtür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion)