



Abarth 500 595 Turismo

EZ 06/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 83.981km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Abarth	Typ/Verkaufsbezeichnung 500 595 Turismo [DE - LimS3 1.4 T-Jet 16V EU6, 595 Turismo, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA3120000JA15390	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.981km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.978km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer,
Kerben,
Riss/Bruch



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Dämpfersystem an der Hinterachse (Frequency Selective Damping)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeeinstrumente Sportdesign
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel verchromt
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremssättel schwarz lackiert
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent
- Fußmatten
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungspaket: Turismo
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußstütze Aluminium
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Einlagen Armaturenbrett, mattgrau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik

- | | |
|---|---|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten |
| • Kopfstützen hinten | • Ladedruckanzeige |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Luftfilter: Sportluftfilter | • Modellpflege |
| • Motor 1,4 Ltr. - 121 kW 16V Turbo KAT | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay | • Nebelscheinwerfer |
| • Pedale Aluminium | • Positions-Memory für Beifahrersitz |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sport-Auspuffanlage | • Sport-Fahrwerk tiefergelegt |
| • Sport-Paket | • Sport-Pedalerie |
| • Sportsitze Leder | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Tankdeckel Aluminium |
| • Tankdeckel abschließbar | • Türgriffe außen verchromt |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Ölverschluss Aluminium |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Bremssättel Rot lackiert |
| • Einparkhilfe elektronisch | • Einparkhilfe hinten |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, Navigationssystem und DAB Radioempfang (Touchscreen 7") |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kit ESTETICO Abarth (Design Set) |
| • Metallic-Lackierung | • Mobile Online Dienste MirrorLink |
| • Mobile Online Dienste UConnect Live | • Sound-System Beats Audio |
| • USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














29.06.2018	1727	AJV000070	2	1	121/5500	218
M1	AB		3660	3660	1627	1627
ZFA3120000JA15390	-		1485	1485	1110	1110
FIAT			-	60	-	-
312			139	1425	1425	
AKZ1A			830	640	-	-
20			830	640	-	-
-			87	3750	74	
500 ABARTH			800	400	4	-
FCA ITALY (I)			195/45R16	84V XL		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/45R16	84V XL		
Schräghecklimousine						
715/2007*2015/45W			GRAU	-	7	-
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e3*2007/46*0064*33			
Benzin			19.07.2016	A	FR502854	
0001	36W0	1368				
-						





Bundesrepublik Deutschland
Einzugsordnung Formung 1911 II

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratisches und sozialistisches Land. Sie ist ein Mitglied der Europäischen Gemeinschaft der Nationen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Mitglied der Europäischen Gemeinschaft der Nationen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Mitglied der Europäischen Gemeinschaft der Nationen.

1. 1. 1911

1. 1. 1911

1. 1. 1911

1. 1. 1911



1. 1. 1911



1. 1. 1911

1. 1. 1911

1. 1. 1911

1. 1. 1911

1. 1. 1911

1. 1. 1911

1. 1. 1911

ARTUNG
den müssen

MODELL 500 Abarth

PROJEKTION ☒

WEGBELDES PROJEKTION ☒

VORGEZEIGTE BEIHALTUNGSSTAND 46874

DURCHGEFÜHRTE BEIHALTUNGSSTAND 32560

FÄHRZEUGSCHWERTSUSCHLÜSSEL 27.8.22

DATEI 27.8.22

AsBo R.T.S. KFZ Technik

MODELL 500 Abarth

PROJEKTION ☒

WEGBELDES PROJEKTION ☒

VORGEZEIGTE BEIHALTUNGSSTAND 46874

DURCHGEFÜHRTE BEIHALTUNGSSTAND 32560

FÄHRZEUGSCHWERTSUSCHLÜSSEL 27.8.22

DATEI 27.8.22

AsBo R.T.S. KFZ Technik

free'go

KUNDENSERVI

27



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)