



Mitsubishi Outlander Klassik Kollektion+ 4WD

EZ 04/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 216.925km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Outlander Klassik Kollektion+ 4WD [DE - SUV5 2.2 DI-D EU5, Klassik Kollektion+ 4WD, 2015 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXLGF6WEZD04491	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 216.925km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.268 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.138km	Letzter Service am 12/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Offroadreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Rost

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Knieairbag
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel anklappbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik - INVECS III CVT (6-Stufen mit Sport-Modus)
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System hinten

• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen verstellbar
• Laderaumabdeckung	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Liegesitz-Funktion, Sitze vorn	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole mit Ablagefach	• Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DI-D KAT
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: RED
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2670 mm
• Regen-/Lichtsensor	• Regensensor
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schließ-/Startsystem Smart Key
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzheizung vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (ASG)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen verchromt	• USB-/Audio-Schnittstelle
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zeituhr (digital)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Rost)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)