CarOnSale

Toyota Proace Compact Comfort

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



04/2017	146.584km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace Compact Comfort [DE - Ka4 1.6 D-4D EU6, compact Comfort, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YARVBBHVBGZ066142	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.584km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 109.547km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm ⚠	Beifahrertür	65 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	65 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	50 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Zündschloss kaputt; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Zündschloss funktioniert nicht geht nicht mit dem Schlüssel umzudrehen und starten

ZUSATZINFORMATIONEN

Motor läuft, lief kürzlich nach dem rausziehen der Schlüssel der Zündschloss kaputt. Kann nicht mehr starten.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 70 kW D-4D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2925 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Tagfahrlicht
- Toyota Smart Cargo
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 4 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE

Sonderausstattung

- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Heckscheibe heizbar
- Multimedia Display (7,0 Zoll)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Navigationssystem mit Sprachsteuerung (VCS)
- Farbmonitor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























YARVBBHVBGZ066142


CarOnSale

CarOnSale




TOYOTA
TOYOTA


Kundendienst &
Garantie


12.04.17 5013 AKR00046X
N1 BB
YARVEBHVBGZ066142 4
TOYOTA
V
B
BHVB-B2A01A(1D)
-
PROACE
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2016/646X
EURO6;X;PI/CI; N1 II
Diesel
0002 36X0 1560
EGTG*
2 01 70 /3750 145
4606-4609 1920
1892-1950 1585-1815
- 72 -
144 2610 2610
1500 1500 -
1500 1500 -
80 2810 69
1800 750 3 -
215/65R16C 98R
215/65R16C 98R
-
WEISS 0/-
e2*2007/46*0538*03
13.09.16 K EU334250
technzul.Ges-Masse d.Zugkombination:4010kg*ww.AHK (t,



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)