



Mazda 5 1.8i CE

EZ 06/2005 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 191.519km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 5 1.8i CE [AT - Van5 1.8i EU4, CE, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN JMZCR198260103412	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 191.519km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2005	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	40 	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2.Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar	• 3. Bremsleuchte
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiosystem mit 4 Lautsprecher	• Audiosystem: Modulares Audiosystem
• Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außentemperaturanzeige	• Dachreling
• Fensterheber elektrisch vorn	• Getriebe 5-Gang
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung
• Mittelkonsole mit Getränkehalter	• Motor 1,8 Ltr. - 85 kW KAT
• Original Fahrzeug Farbe: Phantom Blue	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Servolenkung elektro-hydraulisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

Technische Daten			
1.1	Fahrerplatz	1420	
1.2	Typ Fahrerhaus	2700	
2.1	Handhabelrichtung	1420/2700	
2.2	Partikelgröße	1420/2700	
3.1	Name und Anschrift des Herstellers	1420/2700	
3.2	Name und Anschrift des Zulieferers	1420/2700	
4.1	Ausgangskategorie	1420/2700	
4.2	Fahrerplatzklasse	1420/2700	
5.1	Antriebsgetriebe des Fahrerplatzes	1420/2700	
5.2	Anzahl der Fahrer- und Fahrer	1420/2700	
6.1	Aufbauform	1420/2700	
7.1	Platzierung	1420/2700	
8.1	Stromkreislauf	1420/2700	
8.2	Leistung	1420/2700	
9.1	Einheit	1420/2700	
10.1	Werte	1420/2700	
11.1	Werte	1420/2700	
12.1	Werte	1420/2700	
12.2	Werte	1420/2700	
13.1	Werte	1420/2700	
13.2	Werte	1420/2700	
14.1	Werte	1420/2700	
14.2	Werte	1420/2700	
15.1	Werte	1420/2700	
15.2	Werte	1420/2700	
16.1	Werte	1420/2700	
16.2	Werte	1420/2700	
17.1	Werte	1420/2700	
17.2	Werte	1420/2700	
18.1	Werte	1420/2700	
18.2	Werte	1420/2700	
19.1	Werte	1420/2700	
19.2	Werte	1420/2700	
20.1	Werte	1420/2700	
20.2	Werte	1420/2700	
21.1	Werte	1420/2700	
21.2	Werte	1420/2700	
22.1	Werte	1420/2700	
22.2	Werte	1420/2700	
23.1	Werte	1420/2700	
23.2	Werte	1420/2700	
24.1	Werte	1420/2700	
24.2	Werte	1420/2700	
25.1	Werte	1420/2700	
25.2	Werte	1420/2700	
26.1	Werte	1420/2700	
26.2	Werte	1420/2700	
27.1	Werte	1420/2700	
27.2	Werte	1420/2700	
28.1	Werte	1420/2700	
28.2	Werte	1420/2700	
29.1	Werte	1420/2700	
29.2	Werte	1420/2700	
30.1	Werte	1420/2700	
30.2	Werte	1420/2700	
31.1	Werte	1420/2700	
31.2	Werte	1420/2700	
32.1	Werte	1420/2700	
32.2	Werte	1420/2700	
33.1	Werte	1420/2700	
33.2	Werte	1420/2700	
34.1	Werte	1420/2700	
34.2	Werte	1420/2700	
35.1	Werte	1420/2700	
35.2	Werte	1420/2700	
36.1	Werte	1420/2700	
36.2	Werte	1420/2700	
37.1	Werte	1420/2700	
37.2	Werte	1420/2700	
38.1	Werte	1420/2700	
38.2	Werte	1420/2700	
39.1	Werte	1420/2700	
39.2	Werte	1420/2700	
40.1	Werte	1420/2700	
40.2	Werte	1420/2700	
41.1	Werte	1420/2700	
41.2	Werte	1420/2700	
42.1	Werte	1420/2700	
42.2	Werte	1420/2700	
43.1	Werte	1420/2700	
43.2	Werte	1420/2700	
44.1	Werte	1420/2700	
44.2	Werte	1420/2700	
45.1	Werte	1420/2700	
45.2	Werte	1420/2700	
46.1	Werte	1420/2700	
46.2	Werte	1420/2700	
47.1	Werte	1420/2700	
47.2	Werte	1420/2700	
48.1	Werte	1420/2700	
48.2	Werte	1420/2700	
49.1	Werte	1420/2700	
49.2	Werte	1420/2700	
50.1	Werte	1420/2700	
50.2	Werte	1420/2700	
51.1	Werte	1420/2700	
51.2	Werte	1420/2700	
52.1	Werte	1420/2700	
52.2	Werte	1420/2700	
53.1	Werte	1420/2700	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Beklebt



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)