



Volvo V60 Momentum AWD

EZ 07/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 131.189km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 Momentum AWD [DE - Kb5 D4 AWD EU6d-T, Momentum, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN YV1ZWA8UCK2340630	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.189km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.587km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Reifenschäden: 1x Felge mit Bordsteinschäden,

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	145
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einstiegsleisten mit Schriftzug (Aluminium)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming

- | | |
|---|---|
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen) | • Heckscheibe heizbar |
| • Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Iron Ore |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Keyless-Start | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten umklappbar | • Ladekantenschutz (Aluminium) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP) | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehnen klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) |
| • Seitenairbag vorn | • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Verglasung getönt |
| • Volvo ON CALL | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alarmanlage mit Fernbedienung | • Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn |
| • Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege) | • Lenkrad (Sport/Leder perforiert) |
| • Sportsitze Leder | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Winter-Paket | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß
instand gesetzt)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer)