



Volkswagen Golf Highline BMT

EZ 02/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 234.506km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Highline BMT [DE - Kb5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZGP589779	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 234.506km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 204.855km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Ambiente-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)

• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS	• Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten dunkel getönt
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Antennen-Diversity
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)

• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimediabuchse AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
• Sitze vorn ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Fahrerseite)	• Sonderlackierung Pure-White uni
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Service-Nachweise TT	
1a) Nach: Eingangsdatum werden:	1a) Zeit: Einzahlungsdatum - Merkmal des
1b) ☒ Dienstleistungen	1b) ☒ Aufbau
1c) ☒ Reparatur	1c) ☒ Wartung/Reparatur
1d) ☒ Verschleißteile	1d) ☒ Verschleißteile
1e) ☒ mit besonderen Importvorschriften	1e) ☒ Sonderbedarf (Sonder) etc.
1f) ☒ Kundendienstleistungen	1f) ☒ Wartung/Reparatur
1g) ☒ Prüfung der Fahrzeug-Einrichtung	1g) ☒ Luftreinhalte
1h) ☒ Reparaturleistungen	1h) ☒ Verschleißteile/Reparatur
1i) ☒ Reparaturleistungen	1i) ☒ Ersatz- und Reparaturleistungen
1j) ☒ Kundendienstleistungen	1j) ☒ Ersatzleistungen
1k) ☒ Kundendienstleistungen	1k) ☒ Ersatzleistungen
1l) ☒ Kundendienstleistungen	1l) ☒ Ersatzleistungen
1m) ☒ Kundendienstleistungen	1m) ☒ Ersatzleistungen
1n) ☒ Kundendienstleistungen	1n) ☒ Ersatzleistungen
1o) ☒ Kundendienstleistungen	1o) ☒ Ersatzleistungen
1p) ☒ Kundendienstleistungen	1p) ☒ Ersatzleistungen
1q) ☒ Kundendienstleistungen	1q) ☒ Ersatzleistungen
1r) ☒ Kundendienstleistungen	1r) ☒ Ersatzleistungen
1s) ☒ Kundendienstleistungen	1s) ☒ Ersatzleistungen
1t) ☒ Kundendienstleistungen	1t) ☒ Ersatzleistungen
1u) ☒ Kundendienstleistungen	1u) ☒ Ersatzleistungen
1v) ☒ Kundendienstleistungen	1v) ☒ Ersatzleistungen
1w) ☒ Kundendienstleistungen	1w) ☒ Ersatzleistungen
1x) ☒ Kundendienstleistungen	1x) ☒ Ersatzleistungen
1y) ☒ Kundendienstleistungen	1y) ☒ Ersatzleistungen
1z) ☒ Kundendienstleistungen	1z) ☒ Ersatzleistungen
1aa) ☒ Kundendienstleistungen	1aa) ☒ Ersatzleistungen
1ab) ☒ Kundendienstleistungen	1ab) ☒ Ersatzleistungen
1ac) ☒ Kundendienstleistungen	1ac) ☒ Ersatzleistungen
1ad) ☒ Kundendienstleistungen	1ad) ☒ Ersatzleistungen
1ae) ☒ Kundendienstleistungen	1ae) ☒ Ersatzleistungen
1af) ☒ Kundendienstleistungen	1af) ☒ Ersatzleistungen
1ag) ☒ Kundendienstleistungen	1ag) ☒ Ersatzleistungen
1ah) ☒ Kundendienstleistungen	1ah) ☒ Ersatzleistungen
1ai) ☒ Kundendienstleistungen	1ai) ☒ Ersatzleistungen
1aj) ☒ Kundendienstleistungen	1aj) ☒ Ersatzleistungen
1ak) ☒ Kundendienstleistungen	1ak) ☒ Ersatzleistungen
1al) ☒ Kundendienstleistungen	1al) ☒ Ersatzleistungen
1am) ☒ Kundendienstleistungen	1am) ☒ Ersatzleistungen
1an) ☒ Kundendienstleistungen	1an) ☒ Ersatzleistungen
1ao) ☒ Kundendienstleistungen	1ao) ☒ Ersatzleistungen
1ap) ☒ Kundendienstleistungen	1ap) ☒ Ersatzleistungen
1aq) ☒ Kundendienstleistungen	1aq) ☒ Ersatzleistungen
1ar) ☒ Kundendienstleistungen	1ar) ☒ Ersatzleistungen
1as) ☒ Kundendienstleistungen	1as) ☒ Ersatzleistungen
1at) ☒ Kundendienstleistungen	1at) ☒ Ersatzleistungen
1au) ☒ Kundendienstleistungen	1au) ☒ Ersatzleistungen
1av) ☒ Kundendienstleistungen	1av) ☒ Ersatzleistungen
1aw) ☒ Kundendienstleistungen	1aw) ☒ Ersatzleistungen
1ax) ☒ Kundendienstleistungen	1ax) ☒ Ersatzleistungen
1ay) ☒ Kundendienstleistungen	1ay) ☒ Ersatzleistungen
1az) ☒ Kundendienstleistungen	1az) ☒ Ersatzleistungen
1ba) ☒ Kundendienstleistungen	1ba) ☒ Ersatzleistungen
1bb) ☒ Kundendienstleistungen	1bb) ☒ Ersatzleistungen
1bc) ☒ Kundendienstleistungen	1bc) ☒ Ersatzleistungen
1bd) ☒ Kundendienstleistungen	1bd) ☒ Ersatzleistungen
1be) ☒ Kundendienstleistungen	1be) ☒ Ersatzleistungen
1bf) ☒ Kundendienstleistungen	1bf) ☒ Ersatzleistungen
1bg) ☒ Kundendienstleistungen	1bg) ☒ Ersatzleistungen
1bh) ☒ Kundendienstleistungen	1bh) ☒ Ersatzleistungen
1bi) ☒ Kundendienstleistungen	1bi) ☒ Ersatzleistungen
1bj) ☒ Kundendienstleistungen	1bj) ☒ Ersatzleistungen
1bk) ☒ Kundendienstleistungen	1bk) ☒ Ersatzleistungen
1bl) ☒ Kundendienstleistungen	1bl) ☒ Ersatzleistungen
1bm) ☒ Kundendienstleistungen	1bm) ☒ Ersatzleistungen
1bn) ☒ Kundendienstleistungen	1bn) ☒ Ersatzleistungen
1bo) ☒ Kundendienstleistungen	1bo) ☒ Ersatzleistungen
1bp) ☒ Kundendienstleistungen	1bp) ☒ Ersatzleistungen
1bq) ☒ Kundendienstleistungen	1bq) ☒ Ersatzleistungen
1br) ☒ Kundendienstleistungen	1br) ☒ Ersatzleistungen
1bs) ☒ Kundendienstleistungen	1bs) ☒ Ersatzleistungen
1bt) ☒ Kundendienstleistungen	1bt) ☒ Ersatzleistungen
1bu) ☒ Kundendienstleistungen	1bu) ☒ Ersatzleistungen
1bv) ☒ Kundendienstleistungen	1bv) ☒ Ersatzleistungen
1bw) ☒ Kundendienstleistungen	1bw) ☒ Ersatzleistungen
1bx) ☒ Kundendienstleistungen	1bx) ☒ Ersatzleistungen
1by) ☒ Kundendienstleistungen	1by) ☒ Ersatzleistungen
1bz) ☒ Kundendienstleistungen	1bz) ☒ Ersatzleistungen
1ca) ☒ Kundendienstleistungen	1ca) ☒ Ersatzleistungen
1cb) ☒ Kundendienstleistungen	1cb) ☒ Ersatzleistungen
1cc) ☒ Kundendienstleistungen	1cc) ☒ Ersatzleistungen
1cd) ☒ Kundendienstleistungen	1cd) ☒ Ersatzleistungen
1ce) ☒ Kundendienstleistungen	1ce) ☒ Ersatzleistungen
1cf) ☒ Kundendienstleistungen	1cf) ☒ Ersatzleistungen
1cg) ☒ Kundendienstleistungen	1cg) ☒ Ersatzleistungen
1ch) ☒ Kundendienstleistungen	1ch) ☒ Ersatzleistungen
1ci) ☒ Kundendienstleistungen	1ci) ☒ Ersatzleistungen
1cj) ☒ Kundendienstleistungen	1cj) ☒ Ersatzleistungen

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderbiss



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderbiss



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)