



Peugeot Traveller Active L2

EZ 08/2018 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 96.301km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 24***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Traveller Active L2 [DE - Bs5 2.0 BlueHDi 150 FAP EU6d-T, L2 Active Stop&Start, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN VF3VEAHXHJZ063225	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.301km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 22.562km	Letzter Service am 07/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	50	Heckklappe	85
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Aufgrund des Fahrzeug Standortes rechte Seite nicht einwandfrei prüfbar, weitere Schäden möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Blue-HDI FAP
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe abgedunkelt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
- Radstand 3275 mm
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|---|
| • Rücksitzbank (2. Reihe) Dreiersitzbank, klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schiebetür rechts |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzkombination: (1) 5-Sitzer |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen lackiert | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzmodul Klimaanlage hinten | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) | • Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay |
| • Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig) | • Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Drive-Assist-Paket |
| • Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera | • Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL) | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Head-up-Display | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Schiebetür links |
| • Sicherheits-Paket 1 | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Kotflügel vorne links (Kratzer)