



## Volkswagen Crafter 35 lang Hochdach FWD

EZ 06/2025 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 25.597km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 38\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                  |                                           |                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Crafter 35 lang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6e, FWD, (Facelift) 2024 - 2026] |                                           |                                           |
| Kategorie<br>Kastenwagen                             | FIN<br>WV1ZZZSY0S9053581                                                                                         | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>25.597km       |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                 | Leistung<br>177 PS (130 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                      |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Nein                                                                                              | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                           |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                           | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                   |
| Emissionsklasse<br>Euro 6e                           | Sitze<br>3                                                                                                       | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe            |
| EZ<br>06/2025                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1      |                                           |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                           |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                  | CO2-Emissionen<br>264g/km (WLTP)          | Kraftstoffverbrauch<br>10.1l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Ablage-Paket 2
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Composition (Radio, Touchscreen-Farbdisplay, USB-Schnittstelle)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (Front Assist) inkl. Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Infotainment mit Touchscreen-Farbdisplay 26 cm (10,4")
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe

|                                                            |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Keyless-Start ohne Safesicherung                         | • Kraftstofftank: 75 Ltr.                                                                                                  |
| • Kühlergrill mit Chromleiste oben                         | • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster                                                                                      |
| • Lautsprecher (4)                                         | • Lenkrad mit Multifunktion                                                                                                |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                          | • Leuchtweitenregelung                                                                                                     |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)               | • LKW-Zulassung                                                                                                            |
| • Markierungsleuchten seitlich                             | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth mit kabelloser Ladefunktion                                                         |
| • Modellpflege                                             | • Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI                                                                                              |
| • Multifunktionsanzeige Plus                               | • Multimedia-Schnittstelle 2 USB-C (Mittelkonsole) mit erhöhter Ladeleistung, 2 USB-C Ladeanschlüsse (Mitte, Frontscheibe) |
| • Nebelschlussleuchte                                      | • Notrufsystem                                                                                                             |
| • Radioempfang digital (DAB+)                              | • Radstand 4490 mm                                                                                                         |
| • Reifen-Reparaturkit                                      | • Reifendruck-Kontrollsystem                                                                                               |
| • Rußpartikelfilter                                        | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e                                                                                     |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar      | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                                                                                     |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie)                          | • Servolenkung elektro-mechanisch                                                                                          |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                            | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar                                                                              |
| • Start/Stop-Anlage Motor                                  | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)                                                                        |
| • Stoßfänger vorn in Grau                                  | • Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht                                                                                      |
| • Verzurösen Laderaum                                      | • Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)                                                                        |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Wegfahrsperre (elektronisch)                                                                                             |
| • Wärmeschutzverglasung                                    | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t                                                                                                |
| • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel             | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn                                                                            |
| • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS                      |                                                                                                                            |



## Sonderausstattung

|                                                                                |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Armaturentafel mit Zusatzkonsole                                             | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar                                               |
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Holz mit Radkastenverkleidung               | • Fahrassistent-Paket Professional                                                                   |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)                                            | • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless                                               |
| • Raucher-Paket                                                                | • Regensensor                                                                                        |
| • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber                | • Rückfahrkamera                                                                                     |
| • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert                       | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach                                      |
| • Trittstufe hinten rechts                                                     | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff hoch                                                      |
| • Verzurrstreben im Laderaum - an Seitenwand, Trennwand und Dachspriegel       | • Vorbereitung Anhängerkupplung (Anhängebock, Steckdose und Kabel)                                   |
| • Vorrüstung Fahrtenschreiber und Vorrüstung Unfalldaten-Speicher              | • Fahrassistent-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz |
| • Fahrassistent-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz | • Fahrassistent-System: Abbiege-Assistent                                                            |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber                                                  | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm                                                                  |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)