



Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic

EZ 01/2023 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 48.748km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLB 200 d 4Matic [DE - SUV5 GLB 200 d EU6d, 4Matic Progressive, 2019 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN W1N2476131W179959	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 48.748km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	110 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	110 	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	140	Heckklappe	180 
Dach	110 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Easy-Entry Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect

• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kraftstofftank: vergrößert
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Licht- und Sicht-Paket	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT	• Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
• Off-Road-Pro Technik-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
• Radstand 2829 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Rücksitzlehne neigungsverstellbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Tempomat	• Touchpad (Mittelkonsole)
• USB-Anschluss im Fond	• Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Business	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Digitales Instrumenten-Display	• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Fußmatten Velours	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Infotainment-Paket High-End	• Kamerasystem 360 Grad
• Konnektivität-Paket	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Media-Display	• Metallic-Lackierung
• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	• Multifunktions-Telefonie
• Navigationssystem: Festplattennavigation	• Navigationssystem: Festplattennavigation
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation	• Sitzheizung vorn
• Smartphone integriert	• Smartphone integriert
• Spiegel-Paket	• Vorrüstung Navigationsdienste
• Vorrüstung car sharing	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)