



Volkswagen Crafter 35 lang Hochdach FWD
EcoProfi

EZ 07/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 267.159km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 35 lang Hochdach FWD EcoProfi [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD EcoProfi, 2021 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSY8N9050013	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 267.159km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 233.598km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 4490 mm
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppelscheinwerfer
- EcoProfi
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Multifunktionsanzeige Plus
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

- | | |
|---|---|
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück) |
| • Stoßfänger vorn in Grau | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket 2 | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bodenbelag im Laderaum Universal-Boden Holz mit Verzurrschienen, querverstellbar | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts |
| • Fzg. ohne Verzurrösen | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Laderaumtrennwand mit Fenster |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt | • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoComfort, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach) | • Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich) |
| • Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand und Trennwand | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.07.2022	0603	CBY529763	2	1	103/3000	158
N1	BB		6836-6836		2040-2040	
VW1ZZZSY8N9050013	K		2590-2590		2227-2227	
VOLKSWAGEN, VW			-	120	-	
SYN1E			242	3500	3500	
SYCB4ADNAEV3			1800	2100	-	
NH350NSFM6AX0022B4BKMC3DOOVW			1800	2100	-	
-			74	2375	71	
CRAFTER			3000	750	3	-
VOLKSWAGEN-VW			235/65 R16C 115R			
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t			235/65 R16C 115R			
Van			-		-	
715/2007*2018/1832AR			-		-	
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2			e1*2007/46*1613*26			
Diesel			14.01.2022	K	GJ218839	
0002	36AR	1968				
TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:6000KG*BEI WERKSE						
ITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.A						
NH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.ST						
VO*WW.AHK LT.EGTG*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)